CarOnSale

Hyundai i10 FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	94.694km	67 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.0 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHA851AAFZ057454	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.694km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 67 PS (49 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.044km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aschenbecher (flexibel)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zigarettenanzünder
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
e11*2007/46*1008
NLHA851AAFZ057454
MODEL
i10 GLS
TYPE
P/C
TRANS AXLE PAINT TRIM
J M PJW PYN
1420 kg
- kg
1- 750 kg
2- 780 kg


CarOnSale


CarOnSale







START POWER
Datum
05 08 26
Ölwechsel bei km
340xx
Nächster Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel MM/JJ
08/27
Nach Service-Intervallanzeige
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-Pollenfilter
Luftfilter
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
08/26





Übergabe-Inspektion
HYUNDAI
1689
Autozentrum Ries GmbH
Berliner Straße 38
63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon 0 60 56 / 91 61 90


35.000-km-Wartung
55.000-km-Wartung
HYUNDAI
1689
Autozentrum Ries GmbH
Berliner Straße 38
63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon 0 60 56 / 91 61 90
10873
28.02.16
30873
07/17
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


115.000-km-Wartung
HYUNDAI
1689
Autozentrum Ries GmbH
Berliner Straße 38
63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon 0 60 56 / 91 61 90
38788
15.07.19
58788
07/20
Beck
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
Wetheimer Straße 11
63599 Biebergemünd
Tel.: 06050 / 90 82 22
kontakt@beck-kfz-meisterbetrieb.de
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


155.000-km-Wartung
175.000-km-Wartung
Beck
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
Wetheimer Straße 11
63599 Biebergemünd
Tel.: 06050 / 90 82 22
68678
23.09.22
07/23
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


215.000-km-Wartung
235.000-km-Wartung
Beck
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
Wetheimer Straße 11
63599 Biebergemünd
Tel.: 06050 / 90 82 22
94394
05.09.26
07/27
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


i10
Hyundai i10
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,