# Wertgutachten

Besichtigungsdatum: 07.10.2026

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Mercedes-Benz Sprinter | | |
| | | **Fahrgestellnummer** | W1V3KBFZ6SP756024 |
| **Erstzulassung** | 01.10.2024 | **Laufleistung (abgelesen)** | 68.645 km |
| **HSN/TSN** | 2222 / BOW 58498 | **Kraftstoffart** | Diesel |
| **Fahrzeugart** | Transporter | **Antriebsart** | Heckantrieb |
| **Schadstoffklasse** | EURO6 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Automatik (Getriebe Automati… |
| **Farbe** | LACKFARBE SELENITGRAU… | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 125 kW | **Nächste HU** | |
| **Hubraum** | 1.950 ccm | **Zylinder** | — |
| **Wartungsheft / Nachweis** | nicht vorhanden | **Restlauf bis Service** | 0 km |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Stoff |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Schwarz |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 3.500 kg |
| **Dokumente** | ZB I / II nicht vorhanden | **Anzahl Halter** | 1 |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/1 | **Anzahl Sitze / Türen** | 3 / 4 |

## Wertgutachten

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/65 R16 119R | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | Nexen | 5mm / 5mm | i.O. |
| 2 | 235/65 R16 119R | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | Nexen | 3mm / 3mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K

Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, IL6 Metallic-Lackierung, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links | Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair | 100,00 € |
| 2 | Heckklappe/-tür | Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair | 120,00 € |
| 3 | Schiebetür rechts | Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair | 140,00 € |
| 4 | Tür vorn links | Schaltereinheit - ohne Funktion - Diagnose durchführen | 150,00 € |
| 5 | Motorhaube | Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair | 160,00 € |
| 6 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern | 370,00 € |
| 7 | Tür vorn links | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 519,00 € |
| 8 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen | 550,00 € |
| 9 | Stossfänger vorn | Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern | 622,00 € |
| 10 | Heckklappe/-tür | Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 711,00 € |
| Summe (netto) | | | 3.442,00 € |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | | |

## Fehlteile

| Fehlteil | Rep.Kosten (netto) |
|---|---|
| Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel | 0,00 € |
| Summe (netto) | 0,00 € |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|---|---|
| Keine feststellbar | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

# Schadenzusammenfassung

| Schadenklasse | Rep.Kosten |
|---|---|
| Beschädigungen | 3.442,00 € |
| Gebrauchsspuren | 0,00 € |
| Fehlteile | 0,00 € |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.) | 3.442,00 € |
| **Mwst. (19%)** | **653,98 €** |
| **Gesamtsumme (inkl. Mwst.)** | **4.095,98 €** |

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Oliver Hase)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Fahrzeugdach



**Abbildung 6:** Fahrzeugdach



**Abbildung 7:** Unterboden




**Abbildung 8:** Unterboden




**Abbildung 9:** Schweller




**Abbildung 10:** Schweller



**Abbildung 11:** Montierte Bereifung



**Abbildung 12:** FIN




**Abbildung 13:** Innenraum




**Abbildung 14:** Innenraum



**Abbildung 15:** Innenraum



**Abbildung 16:** Innenraum





**Abbildung 17:** Kombiinstrument




**Abbildung 18:** Kombiinstrument




**Abbildung 19:** Dokumente





**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges





**Abbildung 22:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm… Repair




**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair



**Beschädigung #3:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair




**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Schaltereinheit - ohne Funktion - Diagnose durchführen



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #6:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #6:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern




**Beschädigung #7:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #8:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #10:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren