Gemäß Ihrem Auftrag 2610G020W vom 21.10.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**6FPGXXMJ2GEJ83338**
Kennzeichen	
Hersteller	Ford
Modell	2.2 TDCi EU5, Limited 4x4 Extrakabine, 2011 - 2016
Untertyp	Ranger Limited Extrakabine 4x4
Erstzulassung	02.09.2014
Laufleistung	**145.862 km** (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Aufwendungen **EUR**

(Berücksichtigt wertbeeinflussende Faktoren, Wartung, Fehlteile, Mehrwerte, Wertminderung und Reparaturkosten.)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber

Fahrzeughalter

Auftragsnummer	2610G020W
Vorgangsnummer	178_3_71339
Auftragsdatum	21.10.2026 um 13:10 Uhr
Besichtigungsdatum	21.10.2026 um 13:10 Uhr
Tag der Fertigstellung	21.10.2026 um 14:10 Uhr

Bemerkungen

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

BEWERTUNG

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Ford
Modell:	2.2 TDCi EU5, Limited 4x4 Extrakabine, 2011 - 2016
Untertyp:	Ranger Limited Extrakabine 4x4
KBA:	1566 / AAB
Antriebstechnologie:	Diesel
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5
Hubraum:	2.198 ccm
Leistung:	110 kw
Getriebeart	Getriebe 6-Gang
Anzahl Gänge:	6
Leergewicht:	2.156 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.200 kg
Fahrzeugart:	PKW
Bauform:	Pickup

Amtliches Kennzeichen:	**HHM-RM 101**
FIN:	**6FPGXXMJ2GEJ83338**
Erstzulassung:	02.09.2014
Laufleistung:	**145.862 km** (abgelesen)
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Lackierung:	metallic
Lackfarbe:	Panther-Schwarz Metallic
Polsterfarbe:	Andere
Polsterart:	Andere
Scheckheftgepflegt:	Unbekannt
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Ehemalige Nutzung:	keine Sondernutzung

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SONDERAUSSTATTUNG

Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) (14240), Anhängerkupplung (14200), Audio-Navigationssystem Ford SD (25780), AUX-IN-Anschluss (24999), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Metallic-Lackierung (11000), Rückfahrkamera (39805), Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle (24820), USB-Anschluss (25010), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle (24822)

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten (37009), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Aktives Überrollschutzsystem (17690), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Außenspiegel elektr. anklappbar (15002), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel verchromt (15806), Außentemperaturanzeige (25702), Batterie verstärkt (73005), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bodenleuchte im Außenspiegel (18906), Bordcomputer (25508), Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert (39403), Dachkonsole mit Leseleuchten (28117), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (70603), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (40801), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Frontscheibe heizbar (22707), Fußmatten Teppich (28404), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getränkehalter vorn (39003), Getriebe 6-Gang (75205), Gurtstraffer (37300), Heckscheibe heizbar (22800), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Intelligent Protection System (IPS) (37203), Karosserie/Aufbau: Pritsche, Extra-Cab (10899), Kindersicherung elektrisch (35703), Klimaautomatik 2-Zonen (29002), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten (26807), Laderaumwanne (13602), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (33303), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar (69503), LM-Felgen (48502), Mittelkonsole Premium (27306), Motor 2,2 Ltr. - 110 kW TDCi KAT (88202), Nebelscheinwerfer (18300), Parkpilotsystem hinten (25802), Radstand 3220 mm (71768), Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) (68703), Rußpartikelfilter (77602), Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 (77224), Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder (39500), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor (18604), Schmutzfänger hinten (20404), Schmutzfänger vorn (20403), Schwellerrohre (Edelstahl) (13202), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung (69800), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitzbezug / Polsterung: Leder (30200), Sitzheizung vorn (29500), Sportbügel hinten verchromt (Ladefläche) (17633), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Stoßfänger hinten Stahl, teilweise verchromt mit Trittstufe (21514), Stoßfänger Wagenfarbe (21300), Stoßfängereinsätze Kontrastfarbe (21712), Tagfahrlicht (18904), Türgriffe außen verchromt (36403), Verglasung getönt (22000), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) (22202), Vorbereitungs-Paket Tachograph (1739), Wegfahrsperre (38105), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301), Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor (20041)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Letzter Service	nicht bekannt
Nächster Service	nicht bekannt
Nächste HU	**12.2027**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	DOT	FELGE
VL Falken (Ganzjahres)	265/65 R17 112H	6,0 mm	44/22	Leichtmetall Ford
VR Falken (Ganzjahres)	265/65 R17 112H	6,0 mm	44/22	Leichtmetall Ford
HL Falken (Ganzjahres)	265/65 R17 112H	6,0 mm	44/22	Leichtmetall Ford
HR Falken (Ganzjahres)	265/65 R17 112H	5,0 mm	44/22	Leichtmetall Ford

Lackmessung

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Motorhaube	154,00 µm		
Kotflügel vorne rechts	160,00 µm		
Tür vorne rechts	171,00 µm		
Seitenwand hinten rechts	381,00 µm	678,00 µm	
Tür hinten rechts	173,00 µm		
Heckklappe	150,00 µm		
Seitenwand hinten links	135,00 µm		
Tür hinten links	151,00 µm		
Tür vorne links	152,00 µm		
Kotflügel vorne links	156,00 µm		
Dach	141,00 µm		

Reparierte Vorschäden

BEZEICHNUNG	REPARATUR	WERTMINDERUNG	
Seitenschaden rechts / Seitenwand hinten rechts	Nachlackierung / Sonstige	EUR	200,00
Summe		**EUR**	**200,00**

BEWERTUNG

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR	REPARATURKOSTEN
1	Wartungshistorie	Unbekannt / Prüfen	
2	Dichtung	Lose / Prüfen	
3	Abblendlicht	Abweichender Auslieferungszustand / Prüfen	
4	Windschutzscheibe	Steinschlag / Erneuern	
5	Komplettes Fahrzeug	Beklebung / Entfernen	
6	Motorhaube	Klarlackablösung / Wertminderung	
7	Stoßfänger vorne	Abschürfung / Wertminderung	
8	Tür vorne rechts	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
9	Tür hinten rechts	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
10	Seitenwand hinten rechts	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
11	Heckklappe	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
12	Heckklappe	Dellen / Wertminderung	
13	Seitenwand hinten links	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
14	Tür hinten links	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
15	Tür hinten links	Dellen / Wertminderung	
16	Tür vorne links	Nicht Sach- und fachgerecht / Wertminderung	
17	Tür vorne links / Innen	Dellen / Wertminderung	
18	Innenraum / Polster	Brandloch / Wertminderung	
19	Fahrerseite Fußraum / Polster	Beschädigt / Wertminderung	
20	Fahrersitz / Polster	Beschädigt / Wertminderung	
21	Dach	Eingebrannter Vogelkot / Wertminderung	
22	Tür vorne links	Dellen / Gebrauchsspur	
23	Tür vorne links / Einstieg	Delle / Gebrauchsspur	
24	Tür vorne links / Türinnenverkleidung	Abschürfung / Gebrauchsspur	
25	Heckklappe	Abschürfung / Gebrauchsspur	
26	Stoßfänger hinten	Korrosion / Gebrauchsspur	
27	Tür vorne rechts / Einstieg	Dellen / Gebrauchsspur	
28	Motorraum / Dämmmatten	Marderschaden / Gebrauchsspur	
29	Lenkrad	Abschürfung / Gebrauchsspur	
30	Tür vorne rechts / Türinnenverkleidung	Abschürfung / Gebrauchsspur	
31	Türgriff Innen Fahrerseite	Abschürfung / Gebrauchsspur	
Summe			**EUR 4.519,00**

BEW

Werte

Reparaturkosten
Abzug merkantiler Wertminderung durch Vorschäden

Aufwendungen

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

BEWERTUNG

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

BEWERTUNG

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8




Bild 9



Wegstreckenzähler

Bild 10



Wartung


BEWERTUNG

Bild 11



Bilder Vorschaden

Bild 12



Bauteil: Seitenschaden rechts / Seitenwand hinten rechts
Art: Nachlackierung
Reparaturweg: Sonstige

Bild 13



BEWERTUN

Bilder Feststellungen

Bild 14



Nr.: 2
Bauteil: Dichtung
Beschädigungsart: Lose
Reparaturweg: Prüfen

Bild 15



Nr.: 3
Bauteil: Abblendlicht
Beschädigungsart: Abweichender Auslieferungszustand
Reparaturweg: Prüfen

BEWERTUNG

Bild 16



Bild 17




Bild 18




Nr.: 4
Bauteil: Windschutzscheibe
Beschädigungsart: Steinschlag
Reparaturweg: Erneuern

Bild 19



BEWERTUN

Bild 20



Nr.: 5
Bauteil: Komplettes Fahrzeug
Beschädigungsart: Beklebung
Reparaturweg: Entfernen

Bild 21



BEWERTUN

Bild 22



Bild 23



Nr.: 6
Bauteil: Motorhaube
Beschädigungsart: Klarlackablösung
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 24



Bild 25



BEWERTUNG

Bild 26



Nr.: 7
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg:
Wertminderung

Bild 27



BEWERTUN

Bild 28



Bild 29



Bild 30



Bild 31



Bild 32



Nr.: 8
Bauteil: Tür vorne rechts
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

Bild 33



BEWERTUN

Bild 34



Bild 35



Nr.: 9
Bauteil: Tür hinten rechts
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 36



Bild 37



BEWERTUNG

Bild 38





Bild 39



Nr.: 10
Bauteil: Seitenwand hinten rechts
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 40




Bild 41



Bild 42



Bild 43



Bild 44



Bild 45



Nr.: 11
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 46




Bild 47



Nr.: 12
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:
Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 48




Bild 49



Bild 50



Bild 51



Nr.: 13
Bauteil: Seitenwand hinten links
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUN

Bild 52



Bild 53



Nr.: 14
Bauteil: Tür hinten links
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 54



Bild 55



Nr.: 15
Bauteil: Tür hinten links
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:
Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 56



Bild 57



Bild 58



Bild 59



Bild 60



Nr.: 16
Bauteil: Tür vorne links
Beschädigungsart: Nicht Sach- und fachgerecht
Reparaturweg: Wertminderung

Bild 61



BEWERTUN

Bild 62



Bild 63



Nr.: 17
Bauteil: Tür vorne links / Innen
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:
Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 64



Bild 65



Nr.: 18
Bauteil: Innenraum / Polster
Beschädigungsart: Brandloch
Reparaturweg:
Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 66



Bild 67



Bild 68



Bild 69



Nr.: 19
Bauteil: Fahrerseite Fußraum / Polster
Beschädigungsart: Beschädigt
Reparaturweg: Wertminderung

BEWERTUNG

Bild 70



Bild 71



Bild 72



Nr.: 20
Bauteil: Fahrersitz / Polster
Beschädigungsart: Beschädigt
Reparaturweg:

Bild 73




BEWERTUN

Bild 74



Nr.: 21
Bauteil: Dach
Beschädigungsart:
Eingebrannter Vogelkot
Reparaturweg:
Wertminderung

Bild 75



BEWERTUN

Bild 76




Bild 77




Bild 78



Nr.: 22
Bauteil: Tür vorne links
Beschädigungsart: Dellen

Bild 79



BEWERTUN

Bild 80



Nr.: 23
Bauteil: Tür vorne links / Einstieg

Bild 81



Nr.: 24
Bauteil: Tür vorne links / Türinnenverkleidung
Beschädigungsart: Abschürfung

BEWERTUNG

Bild 82



Bild 83



Bild 84



Nr.: 25
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart:
Abschürfung

Bild 85



Bild 86



Bild 87



Nr.: 26
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 88



Bild 89



Nr.: 27
Bauteil: Tür vorne rechts / Einstieg
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg: Gebrauchsspur

BEWERTUNG

Bild 90



Bild 91



Bild 92



Nr.: 28
Bauteil: Motorraum / Dämmmatten
Beschädigungsart: Marderschaden
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 93



Bild 94



Bild 95



Nr.: 29
Bauteil: Lenkrad
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg: Gebrauchsspur

BEWERTUNG

Bild 96



Nr.: 30
Bauteil: Tür vorne rechts / Türinnenverkleidung
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 97



Nr.: 31
Bauteil: Türgriff Innen Fahrerseite
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg: Gebrauchsspur