CarOnSale

Ssangyong Tivoli 1.6 XDI

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	110.421km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ssangyong	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tivoli 1.6 XDI	KATEGORIE Kombi
FIN KPT20B1USFP026803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.421km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.572km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























SsangYong Motor Co., Ltd.
AUTOWELT
MATICKA WEL
Bitte zum nächs
Km/Datum
Wir wünsch






Übergabeinspektion
AUTO MATICKA


Regelmäßiger Service


GARANTIEBUCH







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)