CarOnSale

Toyota Yaris Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2010	109.817km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Cool [DE - LimS3 1.0 VVT-i EU4, Cool, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKJG96380A245183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.817km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Ein Schlüsselgehäuse defekt .

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Servolenkung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
811*2001/116*0249
VNKJG96380A245183
1440 kg
2190 kg
825 kg
MODEL KSP90L-CGMRKW 3 432



CarOnSale


CarOnSale














Kostenvoranschlag
TEXT
Menge
AUSTAUSCH BREMSSATTEL
BREMSSATTEL 1 SEITE ERSETZEN
1,2
BREMSZYLINDER
1 Stk
AUSTAUSCH BREMSLEITUNGEN
BREMSLEITUNG VORNE RECHTS UND LINKS ERSETZEN
1,2
BREMSLEITUNG
1 Stk
BREMSLEITUNG
1 Stk
DICHTRING
2 Stk
BREMSFLUESSIGKEIT
1 l
AUSTAUSCH WISCHERBLÄTTER VORNE
BLADE, FR WIPER
1 Stk
BLADE, FR WIPER YARIS/PICNIC
1 Stk
AUSTAUSCH QUERLENKER VORDERACHSE
BEIDE UNTEREN QUERLENKER ERSETZT
1,0
SCHRAUBBOLZEN/QUERLENKER
2 Stk
SCHRAUBBOLZEN
2 Stk
QUERLENKER
1 Stk
QUERLENKER
1 Stk


INSTANDSETZUNG HITZESCHUTZBLECH
HITZESCHUTZBLECH H.R. NEU BEFESTIGEN
0,1
Lohn (netto): 670,80 € / Material (netto): 1.202,75 €
Gesamt
1.873,55 €

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)