Zustandsbericht

Protokollnummer:
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 22.09.2026
Sachverständiger:
Besichtigung durch

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BMW X1 xDrive20d		
Kennzeichen		**Vehicle Identification number**	WBA41EG0105421985
Erstzulassung	16.09.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	20.635 km
HSN/TSN	0005 / DJG 00091	**Kraftstoffart**	Hybr.Diesel/E
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Grau	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.995 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	8.000 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.260 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	3/3	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer			

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.
2	245/45 R19 102W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2031

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair		
Summe (netto)				

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	
5	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	
Summe (netto)			0,00 €	

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)	
Unterlagen - Bordbuchmappe		
Summe (netto)		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen		
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (ohne Mwst.)		
Mwst. (19%)		
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)		

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: Ohne beanstandung

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
  Dies hat folgenden Grund: Ohne beanstandung

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Montierte Bereifung




Abbildung 8: Montierte Bereifung




Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Instrumententafel




Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair