Datum: 29.06.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer WBA81FY020FR72068

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte			
basierend auf Reparaturkosten			

Datum: 29.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	M340i xDrive
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DEN 00075
Fahrzeug-Identnummer	WBA81FY020FR72068
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	27.09.2023 / 27.09.2023
Nächste HU	09/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	48.824 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E

Datum: 29.06.2026

Hubraum / Leistung	2.998 ccm/ 275 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Leergewicht (kg)	1.870
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.390
zul. Nutzlast (kg)	520
Maße (L/B/H)	4714 x 1827 x 1440
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Braun
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	17.000 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R19 93Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen		
2	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair		
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair		
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Unten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung		

Datum: 29.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
5	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren		
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern		
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Bordbuchmappe		

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: Ok

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch

normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor. Folgekosten möglich.

2. Radsatz lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

Datum: 29.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Laderaum




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Datum: 29.06.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Unten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Unten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Datum: 29.06.2026



Beschädigung 5: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

Datum: 29.06.2026



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern