CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



12/2013	286.379km	LEISTUNG 129 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDB9066331S869761	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 286.379km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 215.827km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm)
- Partikelfilter
- Radstand 3665 mm
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: brillantsilber metallic

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Außentemperaturanzeige
- Fenster für hintere Türen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Generator 180 A
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Parktronic-System (PTS)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Stabilisator hinten verstärkt
- Stabilisator vorn verstärkt
- Stoßdämpfer verstärkt
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Trittstufe Hecktür
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Vorderachse verstärkt
- Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2007/46*0001
WDB9066331S867161
3500 kg
5500 kg
1800 kg
2250 kg
84
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

SRS
Rückhaltesystem
Werkstatt
aufsuchen
0 km/h
13:54







(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
März 2026

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im März 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Endres
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Untersuchung des Abgasverhaltens am 13.03.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer
BY-6-06-0383-63.


Messwerte:

Bremsenart/ Achse in daN	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	307	334	1041	790	69.19	67.2	48.2
Betriebsbremse 2. Achse	341	331	679	842	56.66	32.2	25.3
Feststellbremse 2. Achse	248	242	490				

Feststellbremse bestanden: Ja

TÜV Gebühr
Hauptuntersuchung § 29 StVZO 53.19 EUR
Gesamt: 03.30 EUR
UST-Satz: DE177985595 Brutto 63.30 EUR
Leistungsdatum: 13.03.2024
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 19013, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
Geschäftsführung: Frank Fruth (Sprecher), Axel Bächner, Dr. Alfred M.A. Stephan Jacoby
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 3888882 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/ots.


09.12.2013 | 1313 | BYL99991 4 | 2 | 1 | 95/3800 | 153
N1 | BB | 5926 | 1993
WDB9066331S869761 | 2 | 2357 | 2186 - 2355
MERCEDES-BENZ | 100
906BB35 | 210 | 3500 | 3500
LNMC1350E | 1800 | 2250
MEB24UA3 | 1800 | 2250
82 | 2850 | 75
SPRINTER | 2000 | 750 | 2
DAIMLER (D) | 235/65R16C 115/113R
FZ.ZG.bel. b. 3,51 | 235/65R16C 115/113R
Van
715/2007*630/2012M
EURO5;M3PVCI;N1 III, N2 | 61*2007/46*0301*07
Diesel | 25.09.2013 | IK | HC228842
0002 | 35M0 | 2143
ZU 20; MAX.Z710*AHK LT; EGTG*1; WW. 130 WW. 120 WW. 100 WW.
90*S.1;MAX.3*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERT AHK UND ESP M.
SPEZ.FAHRDYN. STABILSYST. F. ANH.BETR. F. TEMP. 100 KM/H G
EM. 3, AEND.VO. Z. 9, AUSN.VO. Z. STVO*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)