CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2018	44.193km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200	KATEGORIE Van
FIN WDD2462431J476444	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.193km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.864km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	400 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	580 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: Seitenschaden links und Seitenschaden rechts Kotflügel links, beide Türen links und Seitenwand rechts nachlackiert. 1x Schlüsselgehäuse beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Abgasanlage 2-flutig
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Licht- und Sicht-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2462431J476444
1960 kg
3390 kg
1015 kg
945 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany






Navigationsbereit
Hamburg
Amsterdam
Berlin
Posnan
Lodz
Bruessel
Frankfurt am Main
Prag
Paris
München
Wien
Budapest
200 km
15m
3km
800km















14.03.2018 1313 DPL002517
M1 AC
WDD2462431J476444 4
MERCEDES-BENZ
245 G
M24HQ2
OZBA1502
B 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*1362014W
EURO6;W;2*/CI; M, N1 I
Benzin 1595
0001 36W0
F.1/F.2:+30 B.ANH.BETR.*F.2/B.2:+65 B.ANH.BETR.*O.1:15
00 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U
.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100
KMH GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.03.2018*
2 1 115/5300 220
4439 1812
1572 1425
75 -
129 1990 1990
1015 945 -
1015 945 -
75 3750 73
1400 710 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
Weiß 0
e1*2001/116*0470*20
11.01.2018 K HV682739
ausgestellt am 08.10.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schlüsselgehäuse beschädigt