
CarOnSale

BMW 320 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	274.241km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, DPF, (Facelift) 2008 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUX31070A705348	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 274.241km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 202.688km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer, Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	420 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	630 µm ⚠
Seitenteil hinten links	360 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	720 µm ⚠
Motorhaube	150 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehler Partikelfilter;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler Zentralverriegelung- Fahrzeug verriegelt sich immer wieder trotz laufenden Motor und steckendem Zündschlüssel;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Sitze vorn höhenverstellbar


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Fleet Edition (Hinweis: Ausstattung und Leistungsangabe können abweichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Chrome-Line Exterieur
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Dachreling
- Licht- und Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUX31070A705348
N47D20C
2045 kg
3720 kg
940 kg
1160 kg
schwarz








Servicebedarf Details
Bremsbeläge vorn
in 18000 km
Nächster Wechsel
spätestens nach Ablauf der
angegebenen Fahrstrecke.








CD
MENU
TEL
RADIO
NAV
BACK
OPTION


16.5°
16.5°
MAX
AUTO
ALL


9:25
BAYERN 1
Moskva
Minsk
London
Praha
Wien
Bucuresti
Roma
Madrid
Sofia
Athina
1000 km






Servicebedarf Details
§ Fahrzeuguntersuchung
Termin: 06/2026
Termin für gesetzliche
Fahrzeuguntersuchung
überschritten!




Servicebedarf Details
Bremsflüssigkeit
10/2026
Wechsel demnächst fällig.
Bitte Termin mit Ihrem BMW
Service vereinbaren.


Servicebedarf Details
Motoröl
10/2026
in 9000 km
Wechsel demnächst fällig.
Bitte Termin mit Ihrem BMW
Service vereinbaren.


Servicebedarf Details
Bremsbeläge hinten
in 13000 km
Nächster Wechsel
spätestens nach Ablauf der
angegebenen Fahrstrecke.







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Reifen drucklos



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehler Partikelfilter



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)