CarOnSale

SsangYong Tivoli

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	48.815km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SsangYong	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tivoli	KATEGORIE Geländewagen
FIN KPT20B1YSKP306002	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.815km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.921km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SsangYong Motor Co., Ltd.

CarOnSale

CarOnSale








START
ENGINE
STOP










Wartungsnachweis



Wartungsnachweis


Wartungsnachweis


Service
TIVOLI





SSANGYONG






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)