CarOnSale

PEUGEOT BOXER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	162.890km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER PEUGEOT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG BOXER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3YC2MFC12F00048	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	65 µm
Kotflügel vorne links	55 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	65 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	55 µm
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage
- Kopfstützen gepolstert
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT
- Radstand 4035 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenbremse hinten
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch)
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- City-Paket
- Federung hinten verstärkt
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Dachantenne
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe hinten inkl. Kamera
- Einparkhilfe hinten akustisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF3YC2MFC
12F00048


CarOnSale






WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel








Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:
4.7.1b GM Kennzeichenbeleuchtung - links - einseitig ohne Funktion
D8.4.1b GM Umweltbelastung: Motor - öffnet
Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:
Bremsbelag - 1. Achse links und rechts - verschlissen - demnächst erneuern.
Innenseiten bald an Verschleißgrenze
Feststellbremse Betätigungseinrichtung - Hebelweg / Pedalweg erhöht
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im November 2026.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
(7) Ergebnis
geringe Mängel (GM)
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Thesing
HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU
November 2026
GD011023


2.09.2017 3003 AXG001584
N1 BB
VF3YC2MFC12F00048 4
PEUGEOT
Y
C2MFC
HY
BOXER
PEUGEOT (F)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6,Y,P,I/C,I, N1 III, N2
Diesel
0002 36Y0 1997
VW AHK LT EGTG*
2 1 96/3750 148
5998 - 5998 2050 - 2050
2522 - 2522 2050 - 2258
100
163 3500 3500
1850 2000
1850 2000
80 2813 75
2500 750 3
215/70R15C 109/107S
215/70R15C 109/107S
e3*2007/46*0045*13
27.09.2016 K EU475204


EU475204

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)