TÜV SÜD Auto Service GmbH
Alte Regensburger Straße 11
84030 Landshut

Besichtigungsort
Plattling
Pankhofen Irlwiesen 3
94447 Plattling

Expertise

Protokollnummer:	48108710
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Sachverständiger:	Bernhard Eberl
Besichtigt durch:	Bernhard Eberl

	Auftragsnummer:
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC	Vertragsnummer:





Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC	
Vehicle Identification number	W1K8P9AB5PF049808
Laufleistung (abgelesen)	74.132 km
Erstzulassung	20.09.2022
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	09/2027
Kraftstoffart	Elektro
Leistung	145 kW
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik /
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Farbe / Farbcode	Blau
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Anthrazit-Schwarz

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Alte Regensburger Straße 11
84030 Landshut

Besichtigungsort
Plattling
Pankhofen Irlwiesen 3
94447 Plattling

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	-2.600 km
Letzte Wartung am / bei	09/2025 bei 46.486 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	**Nachlackierung**	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	**Hubmittel / Grube**	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	**Motorlauf**	durchgeführt
Verkehrssicherheit	verkehrs-/betriebssicher		
HSN/TSN	2222 / AKA 00012		
Abgasnorm	2017/1151	**Feinstaubplakette**	
zul. Gesamtgewicht	2.940 kg	**Leergewicht**	2.495 kg
Nutzlast	445 kg	**Begleitsitze/Notsitze/ Stehplätze**	/ /
Maße	4774 x 1923 x 1625		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/55 R19 105Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Firestone	6mm / 6mm
2)	235/55 R19 105Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Firestone	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Verkehrs-/betriebssicher	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Sitzpolster) - verschmutzt - reinigen
2	Interieur	Kofferraummatte - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Heckbereich	Kofferboden - verschmutzt - reinigen
4	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Verkratzt/Polieren) - beklebt/ beschriftet - reinigen
5	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Hinterachse) - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Motor) - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern
8	Motorkühlung	Kühlflüssigkeit (Folgekosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen
9	Stossfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren
13	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
14	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Alte Regensburger Straße 11
84030 Landshut


Besichtigungsort
Plattling
Pankhofen Irlwiesen 3
94447 Plattling

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Klimaanlage nur bedingt prüfbar



Unterschrift Sachverständiger (Bernhard Eberl)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Alte Regensburger Straße 11
84030 Landshut

Besichtigungsort
Plattling
Pankhofen Irlwiesen 3
94447 Plattling




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Schräg hinten (links)




Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Schweller



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Innenraum vorne



Abbildung 17: Frontansicht



Abbildung 18: Zubehör

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Alte Regensburger Straße 11
84030 Landshut

Besichtigungsort
Plattling
Pankhofen Irlwiesen 3
94447 Plattling



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Dokumente




Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Dokumente





Abbildung 27: Dokumente



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Sitzpolster) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Sitzpolster) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Sitzpolster) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Sitzpolster) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Kofferraummatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Interieur: Kofferraummatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Heckbereich: Kofferboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Heckbereich: Kofferboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Verkratzt/ Polieren) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Verkratzt/ Polieren) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Verkratzt/ Polieren) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung 5: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Hinterachse) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Hinterachse) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Hinterachse) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Hinterachse) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Motor) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Motor) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Batterie) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit (Folgekosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 8: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit (Folgekosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 8: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit (Folgekosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung 10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 11: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren