: 19.10.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number

um: 19.10.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	520d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CXV 00125
Vehicle identification number	WBA31BN050CN05736
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	22.03.2023 / 22.03.2023
Nächste HU	03/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	118.783 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	475 Black-sapphire
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.995 ccm
Leistung	140 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.470
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Beige

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	6.000 km
Durchgeführte Wartungen	23.03.2026 bei 99.643 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 101Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/55 R17 101Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: 17" alloy wheels V-spoke 618, 1995ccm (2.0 Ltr) 140kW, 2-Schicht Metallic - Saphirschwarz Metallic (475), 225/55 R 17 .. Y, 5 Series, 5 Türer, 7.5 J x 17 Alu reflexsilber, 8-Gang Automatik, ab 02.2023, ACEA/CO2 Umfang, ACTIVE GUARD, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Aktiver Fussgängerschutz, Ambientes Licht, Ambientes Licht Tuertaschenbeleuchtung vorne und hinten, Aussenspiegel automatisch abblendend, Automatic Getriebe, BMW Live Cockpit Professional, Body Control Steuerung Karosserie, Buissnesspackage, CO2 Umfang, Connected Drive Services, CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL, D, DAB tuner, DAB- Tuner, Dachreling, Dachreling schwarz, DELETION PASSENGER LUMBAR SUPPORT, Deutsch/Betriebsanleitung/Serviceheft, Deutschland-Ausführung, Diebstahl-Warnanlage, Diebstahlwarnanlage, Diesel 1995ccm 140kW, East Central Europe, Energie Rekuperationssystem, EU Spezifisch, EU spezifische Zusatzumfaenge, Fernlicht Assistent, Fussgängerschutz aktiv, Fussmatten in Velours, G31 Series, Gepäckraumpaket, HiFi Lautsprechersystem, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt, Kilometertacho, Klimaautomatik, Klimaautomatik 4-Zonenregelung, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Kältemittel Klimaanlage R1234YF, Kältemittel R1234yf, LED-Scheinwerfer adaptiv, Linkslenker, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Lordosenstütze vorn, Navigationsgerät mit Kartenansicht, OELWARTUNGSINT. 25.000KM/24MONATE, Park Assistant, Parking Assistant, Radio mit SD/USB Schnittstelle, Radschraubensicherung, Rear wheel drive, REIFENDRUCKANZEIGE, Rekuperatiossystem, Sensatec perforiert Canberrabeige, Sitzbezüge Sensatec, Sitze vorn heizbar, Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer, Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben, mechanisch, SPEC. CONTR. BLUETOOTH/WIFI MODULE, Sport-Lederlenkrad, Sports heated seats, Sportsitze für Fahrer und

Beifahrer, Sportsitze vorn, Sprachversion deutsch, TELESERVICES, Touring, Warndreieck od. Warndreieck und Verbandtasche, WLAN Hotspot

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
5	Fahrzeugdach	Dach (erhöhte Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Winterräder liegen im Kofferraum

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 26 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg hinten (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Innenraum vorne

: 19.10.2026



Abbildung 13: Laufleistung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: FIN



Abbildung 19: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach (erhöhte Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach (erhöhte Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach (erhöhte Anzahl) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Abrechnung über Alphabet) - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug