Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Übersicht

Besichtigt am:	08.10.2026 10:56
Berichts-Nr:	11598475
FIN:	WVGZZZE2ZPE060327



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	18.08.2023
Laufleistung:	88.591 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	331 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

6+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten

Ambientebeleuchtung 10-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung

Leergewichtsbereich Standard

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbarenEinsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio "Ready 2 Discover"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"

Softwareverbund Ausführung 11

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro"

Vordersitze beheizbar

VWD Modellpflege II

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Zellmodul B

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	3,8 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	3,7 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,3 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger hinten mitte	Deformiert	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
8	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
9	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
10	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
11	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
12	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
13	Radkastenverkleidung vorne links	Kratzer	Ersetzen
14	Türverkleidung Zierleiste hinten links	Kratzer	Ersetzen
15	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
16	Türverkleidung Zierleiste hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZE2ZPE060327 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Nein
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZE2ZPE060327

Berichts-Nr: 11598475

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren










2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

4 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren


5 - Stoßfänger hinten mitte - Deformiert - Ersetzen








6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

8 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen




FIN: WVGZZZE2ZPE060327

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

9 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen




10 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

11 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair





12 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



13 - Radkastenverkleidung vorne links - Kratzer - Ersetzen




FIN: WVGZZZE2ZPE060327

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11598475
vom: 08.10.2026

14 - Türverkleidung Zierleiste hinten links - Kratzer - Ersetzen




15 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




16 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung