

DEKRA-Nr: 0224 / 051301 / 2026 / B084823000519 vom 23.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






FIN **WVGZZZA1ZPV504958**

Vorgang

Bewertet auf 23.09.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Eine Ausstattungsliste lag bei Besichtigung nicht vor! Die aufgeführte Ausstattung ist dementsprechend ggf. nicht vollständig / korrekt erfasst!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer.

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf.

Oberflächenkratzer am Fzg. Vorhanden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.08.2022	Letzte Zulassung	17.08.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc (D11)(12.2021->2025) / T-Roc 1.5 TSI R-Line OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZPV504958	HSN / TSN	0603 / CED
DAT €uropa-Code®	019051670310003	DAT Marktindex	DE002 6308
Km-Stand abgelesen	45912	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Lapiz Blue Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / L9, LD5K
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Pirelli / Powergy FSL	S /O	5.5 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Pirelli / Powergy FSL	S /O	4.5 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Pirelli / Powergy FSL	S /O	4 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Pirelli / Powergy FSL	S /O	4.5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5.5 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5.5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED, Außenspiegel Dachfarbe, Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bordwerkzeug, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachreling silber eloxiert, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn R-Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Lautsprecher (6), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED Plus, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Paket, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger R-Line, Türabdeckung unten in Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83060	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
3261	Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close mit Diebstahl-Warnanlage / Safesicherung
28916	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
49058	LM-Felgen 7x18 (Nevada, schwarz, glanzgedreht)
25811	Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
11284	Sonderlackierung Lapis-Blau Metallic
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 8)
2. Abdeckung Öleinfüllstutzen Tierverbiss, erneuern (Bild 9)
3. Lüftungsdüse hinten mittig gebrochen, erneuern (Bild 12, 13)
4. Isofix Abdeckung links fehlen, erneuern (Bild 14)
5. Kotflügel vorne rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
6. Blenden Stoßfänger hinten ausgeblichen, erneuern (Bild 19, 20)
7. Ein Funkschlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 10)
Windschutzscheibe Steinschlag, (Bild 11)
Tankdeckel zerkratzt, (Bild 15)
Stoßfänger vorne Steinschlag, (Bild 16, 17)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Markus Fleischmann

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Winterräder




Bild 6 : Bordmappe und Fahrzeugschlüssel




Bild 7 : Serviceanzeige



Bild 8 : Tirefit abgelaufen



Bild 9 : Abdeckung Öleinfüllstutzen Tierverbiss




Bild 10 : Motorhaube Steinschlag




Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 12 : Lüftungsdüse hinten mittig gebrochen



Bild 13 : Lüftungsdüse hinten mittig gebrochen




Bild 14 : Isofix Abdeckung links fehlen



Bild 15 : Tankdeckel zerkratzt




Bild 16 : Stoßfänger vorne Steinschlag



Bild 17 : Stoßfänger vorne Steinschlag




Bild 18 : Kotflügel vorne rechts zerkratzt




Bild 19 : Blenden Stoßfänger hinten ausgeblichen



Bild 20 : Blenden Stoßfänger hinten ausgeblichen




Bild 21 : Ein Funkschlüssel ohne Funktion