Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 10.11.2026 11:13

Berichts-Nr:

FIN: TMBLN7NS8R8010730



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	19.09.2023
Laufleistung:	93.136 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.700 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"Sportpaket"

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

3 Schlüssel

3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad Sport mit Heizung und Schaltwippen DSG

3-Zonen Klimaanlage

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfallkorb

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung

Ablageschale am Dachhimmel

Abwicklung Serie

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Allradantrieb

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 1

Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe

Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstattung 1

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Businesspaket Columbus

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen, Carbon

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-

Family Paket

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gepäckraumleuchte

FIN: TMBLN7NS8R8010730

Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Kessy Full mit Alarm und SAFE system
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallr{der 7J x 19 "TRIGLAV" Anthrazit
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
Mittelarmlehne vorn
Müdigkeitserkennung
Navi Columbus + Web radio
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Alu/Chrom-Paket
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Head-Up Display
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Radschrauben Standard
Radstand
REAR VIEW CAMERA MID
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/50 R19 99V
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schmales Notrad

Schriftzugsatz Schwarz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Suedia

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet

Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

USB vorne + hinten

Variante

Virtual Cockpit

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zentralverriegelung "Keyless-Entry"

Zierleisten schwarz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	4,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
4	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
6	Türverkleidung Zierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Kontrollleuchte Airbag	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Stoßfängerzierblende hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage
10	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
11	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
12	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
13	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerzierblende hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLN7NS8R8010730 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend, Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan






Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBLN7NS8R8010730

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren

2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen und lackieren






3 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren





4 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren






FIN: TMBLN7NS8R8010730

6 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Kontrollleuchte Airbag - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



9 - Stoßfängerzierblende hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage







10 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen






11 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren




12 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren





13 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Stoßfängerzierblende hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

4 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FIN: TMBLN7NS8R8010730