

vom 10.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung



FIN **YV1LFK2VXP1927893**

Vorgang

Bewertet auf 10.11.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 157 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts, Radlaufblende hinten rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Vorschaden gem. Rechnung 6924 vom 26.10.2026

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.11.2022	Letzte Zulassung	10.11.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC90 B5 D AWD Plus Bright
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFK2VXP1927893
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2840 kg
HSN / TSN	9101 / BPR	Schlüssel-Nr.	40517804
Km-Stand abgelesen	94528	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	173	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 45 R 20 110 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	4 mm
	rechts	275 / 45 R 20 110 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127A SUV FSL	S /O	4 mm
2	links	275 / 45 R 20 110 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	rechts	275 / 45 R 20 110 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.11.2026 bei Kilometerstand 94.527

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Beifahrersitz Rückschale mehrere Macken, smart repair (Bild 8, 9)
2. Pannenset Reifendichtmittel seit 09.2026 abgelaufen, erneuern (Bild 10)
3. Türverkleidung vorne links Zierblende Holz schwarz aufgequolle, einfärben, smart repair (Bild 11, 12)
4. Türeinstieg vorne links verkratzt, smart repair (Bild 13, 14)
5. Motorabdeckung Tierverbiss, erneuern (Bild 15, 16, 17)
6. Motorhaube Delle mit Schramme, instandsetzen (Bild 18, 19)
7. Diffusor hinten mittig verschrammt, smart repair (Bild 20)
8. Radlaufblende hinten links kleine Schramme, auslegen schleifen und polieren, smart repair
9. Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt (Wertminderung), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leichte Kratzer,
Laderaumverkleidungen leichte Kratzer,
D-Säulen Verkleidung kleine Schramme,
Frontbereich laufleistungsbedingte
Steinschläge,
Frontscheibe laufleistungsbedingte
Steinschläge mit Glasabplatzern,
Dach und Dachspoiler Harzflecken,
Tür vorne rechts leichte Kratzer und kleine
Schramme auf der Designkante,
Tür hinten rechts unten kleine Kratzer,

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Beifahrersitz Rückschale mehrere Macken



Bild 9 : Beifahrersitz Rückschale mehrere Macken



Bild 10 : Pannenset Reifendichtmittel seit 09.2026 abgelaufen



Bild 11 : Türverkleidung vorne links Zierblende Holz schwarz aufgequolle, einfärben



Bild 12 : Türverkleidung vorne links Zierblende Holz schwarz aufgequolle, einfärben



Bild 13 : Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 14 : Türeinstieg vorne links verkratzt




Bild 15 : Motorabdeckung Tierverbiss




Bild 16 : Motorabdeckung Tierverbiss




Bild 17 : Motorabdeckung Tierverbiss



Bild 18 : Motorhaube Delle mit Schramme



Bild 19 : Motorhaube Delle mit Schramme



Bild 20 : Diffusor hinten mittig verschrammt



Bild 21 : Radlaufblende hinten links kleine Schramme, auslegen schleifen und polieren



Bild 22 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 23 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt