


DEKRA-Nr: 0205 / 054766 / 2026 / B078032002457 vom 09.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung



FIN **YV1XZK8V9P2932755**

Vorgang

Bewertet auf 09.11.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2022	Letzte Zulassung	15.05.2023
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC40 B4 B DKG Inscription
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8V9P2932755
HSN / TSN	9101 / BRQ	Schlüssel-Nr.	40516578
Km-Stand abgelesen	42976	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
2	links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 21.06.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 11.05.2026 bei Kilometerstand 37.569

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1. Wartung 09.2023 fehlt (Kosten gem. KV), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Fahrersitz elektronische Verstellung starke Geräuschbildung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)
3. Fahrzeug mit Gummi-Fußmatten ausgestattet, Velours-Fußmatten fehlen, erneuern (Bild 9, 10)
4. Heckklappendämpfer rechts Geräuschbildung, erneuern (Bild 11)
5. Türeinstieg vorne links an B-Säule Kratzer, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 12)
6. Heckklappe unterhalb Delle, drücken (Bild 13)
7. Felge lackiert vorne rechts auf der Speiche verschrammt, smart repair (Bild 14)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstiegsverkleidung an C-Säule hinten rechts und links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Außenspiegel rechts Spiegelkappe leichte Kratzer,
Seitenwand rechts Radlaufkante kleine leichte Delle,
Stoßfängerblende hinten rechts und links leichte Kratzer und leichte Schrammen im Ladekantenbereich,
Stoßfänger hinten Kunststoffelement links leichte Schrammen,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Fahrersitz elektronische Verstellung starke Geräuschbildung



Bild 9 : Fahrzeug mit Gummi-Fußmatten ausgestattet, Velours-Fußmatten fehlen



Bild 10 : Fahrzeug mit Gummi-Fußmatten ausgestattet, Velours-Fußmatten fehlen



Bild 11 : Heckklappendämpfer rechts Geräuschbildung




Bild 12 : Türeinstieg vorne links an B-Säule Kratzer, auslegen schleifen und polieren




Bild 13 : Heckklappe unterhalb Delle



Bild 14 : Felge lackiert vorne rechts auf der Speiche verschrammt