CarOnSale

Hyundai i10 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	42.841km	67 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Trend [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, Trend, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHA851AAKZ491577	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.841km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 67 PS (49 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.388km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	480 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Alarmanlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aschenbecher (flexibel)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zeituhr (digital)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Plus-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zigarettenanzünder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Nebelscheinwerfer
- Design-Paket 14
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Sonderlackierung
- Türlautsprecher hinten
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
i10 GLS
P/C
PSW TMT
1420 kg
- kg
1- 750 kg
2- 780 kg

CarOnSale

CarOnSale



+ RES
- SET


AUX
USB



RADIO MEDIA
HOME
SEEK TRACK
A/C










WWW.TYRESONE


95.000-km-Wartung
HYUNDAI
2197
Autohaus Klaus Schneider
Ingolstädter Str. 2
84030 Landshut
Telefon 08 71 - 93 15 60
Nächster Service:
Shell


35.000-km-Wartung
HYUNDAI
2197
Autohaus Klaus Schneider
Ingolstädter Str. 2
84030 Landshut
Telefon 08 71 - 93 15 60
Nächster Service:
Shell


i10
NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.


18.12.2018
HYUNDAI (YR)
PZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.12.2018


Dez 25
Landratsamt Landshut
Zulassungsbehörde
2324

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)