Datum: 29.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Vehicle identification number	TMBJJ8NXXRY032555

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

Datum: 29.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	OCTAVIA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8004 AWL 00363
Vehicle identification number	TMBJJ8NXXRY032555
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.09.2023 / 05.09.2023
Nächste HU	09/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	109.453 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	110 kW

Datum: 29.09.2026

Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.477
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.990
zul. Nutzlast (kg)	513
Maße (L/B/H)	4689 x 1829 x 1479
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	359 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16 92H	Semperit	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 205/60 R16 92H	Semperit	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Heckleuchte	Heckleuchte links - undicht - erneuern
11	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
12	Tür vorn rechts	Tür (Im Kantenbereich) - verformt - instandsetzen und lackieren
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern
14	Tür vorn links	Tür - verformt - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Leichte Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Keine Rep. Historie und Ausstattungsliste vorhanden gg. Mehrkosten möglich.Fahrzeug Historie Online kann nicht geprüft werden.Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung noch angemeldet.

Datum: 29.09.2026

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 31 Übersichtsfotos, 29 Beschädigungsfotos

Datum: 29.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

Datum: 29.09.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument




Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

Datum: 29.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 1: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen


Datum: 29.09.2026



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebroche… gerissen - erneuern




Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair


Datum: 29.09.2026



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 10: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



Beschädigung 10: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 11: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 11: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 12: Tür vorn rechts: Tür (Im Kantenbereich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Tür vorn rechts: Tür (Im Kantenbereich) - verformt - instandsetzen und lackieren

Datum: 29.09.2026



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 14: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 14: Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern