CarOnSale

Peugeot 207 Tendance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	170.364km	73 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Tendance [DE - LimS3 1.4 75 EU4, Tendance, 2006 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN VF3WAKFT09T062948	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.364km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.360 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS THORIUM
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem RD 4 Niveau 2
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































30.10.2009	3003	AJL000039		2	1	54/5200					167
M1		AF		4030-4030		1748-1748					
VF3WAKFT09T062948			6	1470-1502		1201-1201					
PEUGEOT				-		38					-
W*****				147		1601					1601
WAKFT*				1000		900					-
WAKFT0				1000		900					-
-				82		4050					74
207				950		600					5 -
PEUGEOT (F)				185/65R15(88T)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				185/65R15(88T)							
Mehrzweckfahrzeug				-							
715/2007*692/2008A				Grau							7
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I				e2*2001/116*0340*15							
Benzin				30.01.2009		K		WA187469			
0001	35A0	1360		ausgestellt am 26.06.2025							
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2421KG*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)