CarOnSale

# Mazda CX-30 Selection 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 182.768km | 179 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CX-30 Selection 2WD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid EU6d, Selection 2WD OPF (EURO 6d), 2019 - 2021] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>JMZDM6WHA00109855 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>182.768km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>179 PS (132 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>44.431km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>146g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kratzer | ⚠ 3 mm<br>Kratzer, Kerben |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 90 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 105 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 105 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Colorverglasung
- Dachhimmel grau
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display Advanced
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 132 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW)
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2655 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht

- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: Jet Black
- Wegfahrsperre (elektronisch)

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















PAINT 41W (K8M)
MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZDM6WHA00102855

CarOnSale



















Flexible Wartungsanzeige
Bitte beachten Sie: Die SKYACTIV Technologie berechnet die Fälligkeit der nächsten Wartung anhand der Einsatzbedingungen.
Die Schraubenschlüssel-Kontrollleuchte wird spätestens 1.000 km oder 15 Tage vor der erforderlichen Wartung aktiviert.
Service-Intervalle
Geschätzte Werte siehe unten.
Flexible Wartungsanzeige, spätestens alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt).
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgeschriebenen Wartungsintervalle nicht nach herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung
3. Wartung
Erwartet am
64431 km oder 17/02/2022
Spätestens bei
64431 km oder 05/08/2022 (je nachdem, was zuerst eintritt)
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Settele KFZ GmbH & Co. KG
Reutlier Str. 105
DE - 89231 Neu-Ulm
+497312055950
05/08/2021
44431 km
40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr
Karosserieinspektion
Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuert
MMD, Settele KFZ GmbH & Co. KG
Reutlier Str. 105
DE - 89231 Neu-Ulm
+497312055950
10/12/2020
20386 km
20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr
Karosserieinspektion
MMD, Auto Vogt GmbH
Kriauplatte 2
DE - 89435 Mörslingen
+499074 2040
03/02/2020
10 km
Übergabeinspektion






TÜV NORD GROUP


03.02.2020 7118 AID000014
M1 AC
JMZDM6WHA00109855 6
Mazda
DM
6WH
ACW00
MAZDA CX-30
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl:
Kombilimousine
715/2087*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0088 36AP 1998
2 01 132 76000 204
4395 1795
1540 1466
80
146 1965 1965
1120 958
1120 958
75 3750 65
1300 600 5
215/55 R18 95H
215/55 R18 95H
SCHWARZ 9/-
e13*2007/46*2041*01
08.08.19 K HJ304807



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Lackschaden)




- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)