CarOnSale

Toyota Yaris Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	100.570km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Basis [DE - LimS5 1.0 Dual-VVTi EU6, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL3D380A147979	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.544km	LETZTER SERVICE AM 08/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Reifen porös	⚠ 7 mm Kerben, Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Zentralverriegelung ohne Funktion, Türen und Heckklappe lassen sich nicht öffnen. Ein Schlüsselbart ist abgebrochen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Heckscheibenwischer
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Mobile Krankenpflege
CarOnSale













TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKL3D380A147979
1450 kg
2180 kg
1: 825 kg
2: 825 kg
MODEL KSP130L-CHMRKW5 618
C/TR3P0/FA00
A/TM-01A/C551



CarOnSale




63071 Offenbach/M.
Tel. 069/857079-0
TOYOTA
FZ - Meisterbetrieb






TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
EL306008


Außerbetriebsetzung
Main-Kinzig-Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde (064350)
Im Auftrag
April 22


EL306008
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)




- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)