CarOnSale

Toyota Yaris Cool+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	121.398km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Cool+ [DE - LimS5 1.3 VVT-i EU4, Cool+, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKH96370A085248	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.398km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.784km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Freisprechanlage Bluetooth
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
PRO

CarOnSale


CarOnSale



SEMPERIT


TOYOTA
AUTO MOSER
Peter John


Peter John


Kundendienst &
Garantie
16:40


TOYOTA
CERTIFICATE OF CONFORMITY
THE MANUFACTURER DESCRIBES IN PAR. 0.5 IS NOT RESPONSIBLE
FOR THE INFORMATIONS PROVIDED IN THIS BOX


29.10.2009 5013 AEK00047
M1 AF
VNKKH96370A085248 2
TOYOTA
XP9F(A)
NSP90(H)
NSP90L-CHFRKW(3E)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sit.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/768
EURO 4;5L
Benzin
0001 0463 1329
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.10.2009***
2 1 74/6000 175
3785 - 3785 1695
1530 - 1530 1115 - 1155
50
120 1480 1480
835 825
835 825
82 3750 71
900 550 5
185/60R15 84H
185/60R15 84H
Grau
7
e11*2001/116*0249*04
05.01.2009 K HE555790


364ed0d
DAJU3626
26.10.2026
- Außerbetriebsetzung -
Landratsamt Oberallgäu
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte defekt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig