CarOnSale

Toyota Yaris Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	109.717km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Edition [DE - LimS3 1.0 Dual-VVTi EU5, Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL3D310A095790	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	1950 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckklappenleiste verchromt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKKL3D310A095790
1430 kg
2130 kg
825 kg
KSP130L-CHMNKW5








MEDIA
CAR
SETUP
MAP
Prüfen Sie die Umgebung


ATU
ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
5W-30
10W-40
5W-40




TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle, Riss/Bruch)



- Dach (Delle, Riss/Bruch)



- Dach (Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht