
vom 03.08.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






FIN **WV2ZZZ7HZJH127562**

Vorgang

Bewertet auf	03.08.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 118 µm bis 164 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Es wurde keine Fahrzeug Historie / Sonderausstattungsliste des Fahrzeuges zur Verfügung gestellt. Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.04.2018	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Multivan DSG Kurz Comfortline
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	6	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZJH127562
Maße Länge/Breite/Höhe	4904 / 1904 / 1950 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3000	zul. Gesamtmasse	3080 kg
HSN / TSN	0603 / BUP	Schlüssel-Nr.	20525977
Km-Stand abgelesen	140920	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Indium grey-metallic (R7H)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2021			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /S	3 mm
235 / 55 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /S	3 mm
235 / 55 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /S	3 mm
235 / 55 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /S	3 mm

W/ Winter; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bodenbeläge: Teppichbodenbelag im Fahrerhaus, Bodenbeläge: Trittverstärkter Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekorleiste "Dark Silver Brushed", Dekorband in "Anthrazit Metallic", Doppelton- Signalhorn, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 17"-Fahrwerk mit 17"-Bremsanlage, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten links, feststehend, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten rechts, feststehend, Fensterheber elektrisch, vorn, Freilauf für Doppelkupplungsgetriebe, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Heckfenster (Normalglas), beheizbar, mit Wisch/Waschanlage, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckklappe: Elektrische Ver-/Entriegelung des Schlosses der Heckklappe, Innenverkleidung: Komforthimmel im Fahrerhaus u. Umlufthimmel mit Dachausströmern im Fahrgastraum, Instrumentenbeleuchtung, Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrgastraum, Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether in der 2. bis 4. Sitzreihe, Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus, 2. Heizung im Fahrgastraum mit Fahrgastraumbelüftung, Kopfstützen: Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hinten höhen- und neigungsverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Bedienelementen für Radio und Mobiltelefon, Leuchtweitenregulierung, Licht und Sicht, Multifunktionsanzeige "Plus", Multikollisionsbremse, Multimedia-Systeme: USB-Schnittstelle (auch iPod-/iPhone-/iPad-fähig), Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Dessin "Pandu", Radio "Composition Colour" mit 5"-Touchscreen, Räder/ Reifen: 235/55 R 17 103 H rf, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliessystem: 2 Funkklappschlüssel, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 2. Sitzreihe: 2 Drehsitze mit Längsverstellung auf Schienensystem, in der 2. Sitzreihe, Sitze 3. Sitzreihe: 3er-Sitzbank mit Liegefunktion und Staufach, verschiebbar, in der 3. Sitzreihe, Sitze 4. Sitzreihe: Ohne Sitze in der 4.Sitzreihe, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. und re. Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern im Fahrgastraum, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Steckdosen: 12 Volt-Steckdose(n), Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Tisch: Klapptisch (in der Seitenwand integriert), Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Laderaum, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung

bei trittverstärktem Bodenbelag, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizer

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1D2	Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar
PAD	Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h
PAC	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h
6XP	Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
Z99	Car-Net "Guide & Inform", Laufzeit 3 Jahre
QL5	Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum)
ZZ9	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Zusatzheizung und Klimahimmel Lackierung: Metallic
UI2	Multimedia-Systeme: 2 USB-Schnittstellen (auch iPod-/iPhone-/iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN
7X8	ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkamera "Rear View" Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+)
QH3	Radiozubehör: Sprachbedienung und elektronische Sprachverstärkung
Z1S	Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür links
4C0	Sitze 2. Sitzreihe: 1 Drehsitz mit Längsverstellung auf Schienensystem, in der 2. Sitzreihe
4A3	Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar
9ZE	Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum Stirnwand Dämmung

Tierbiss, erneuern (Bild 26)
2. Tirefit Flasche abgelaufen, erneuern (Bild 27)
3. Seitenverkleidungen hinten rechts gerissen und zerkratzt, erneuern (Bild 28, 29)
4. 1x Alufelge der Winterräder mit Materialabtrag angeschrammt, erneuern (Bild 30)
5. Ölservice + Inspektion fällig, erneuern (Bild 31)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 22)
7. Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
8. Seitenteil hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)
9. Tür hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)
10. Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
11. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
12. Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
13. Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)
14. Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
15. Lackvorbereitung

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

3x Alufelgen der Winterräder angeschrammt,
Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jan Achtstätter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn rechts



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Laufleistung



Bild 8 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)




Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Motorraum




Bild 11 : Fahrzeugschlüssel



Bild 12 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Seitenteil hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Motorraum Stirnwand Dämmung Tierbiss



Bild 27 : Tirefit Flasche abgelaufen



Bild 28 : Seitenverkleidungen hinten rechts gerissen und zerkratzt



Bild 29 : Seitenverkleidungen hinten rechts gerissen und zerkratzt



Bild 30 : 1x Alufelge der Winterräder mit Materialabtrag angeschrammt



Bild 31 : Ölservice + Inspektion fällig