

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Audi A8 60 TFSI e quattro


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF85RN002502
Kilometerstand: 50.467 km
Erstzulassung: 18.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






























P ZERO








Nicht verbunden
Langzeitspeicher
Zurücksetzen mit OK
50467km
11:38
45,2km
+20.0°C


11:38
Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
10600 km / 08.2027
Nächste Inspektion in
9600 km / 08.2027
Zurücksetzen
Heimat


Fahrweg kontrolliert
Hinten
Heimat

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A8 60 TFSI e quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF85RN002502
Kilometerstand: 50.467 km
Erstzulassung: 18.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger vorne - Erneuern




Stoßfänger vorne - Erneuern





Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren





Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Audi	A8 60 TFSI e quattro	60 3.0 TFSI e quattro EU6e, (Facelif..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WAUZZZF85RN002502	Limousine	4	Allradantrieb	0588/BQR

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	18.10.2023	k. A.	k. A.	250 kW	6	2995	10/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	50.467 km	52.500 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	k. A.	k. A.	9.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder Valcona mit Rautenstepp..	schwarz-schwarz-stahlgrau	Getriebe Automatik - Tiptronic ..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Hybrid-Art	Schadstoffklasse	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
Hybr.B/E ext. aufl.	Plug-in-Hybrid	Euro 6e	keine Angabe	

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
14,4 kWh	k. A.	TYP2	54-60 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
		k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
Lithium-Ionen			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
nein	ja		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Allradantrieb
Assistenz-Paket Tour	Audi Application Store und Smartphone Interf..	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel Wagenfarbe
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicher..	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..
e-tron Aufladesystem	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..	Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Fahrwerk (adaptive air suspension)	Fußgänger-Schutzsystem	Fußmatten Velours
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	Hybrid 340 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW TFSI)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen	Komfort-Standklimatisierung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 65 Ltr.	Kühlbox im Handschuhfach	Ladedose (AC / DC)
Ladekabel 2,5 m (e-tron)	Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)	Ladekabel mit Schukostecker
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsi..	Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Li..
Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzbank / Lehne nicht klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..
Seitenairbag vorn und hinten	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitzheizung vorn und hinten
Soundgenerator	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung:

Adaptive Scheibenwischer, beheizt	Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch sch..	Assistenz-Paket plus
Digitale Matrix-LED-Scheinwerfer	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Dynamiklenkung - Allradlenkung
Exterieur-Paket S line	Fondsitz-Paket Einzelsitze (2+1 Sitze)	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas
Gepäckraum-Paket	Head-up-Display	Interieur-Paket S line
Klimakomfort / Akustik - Verglasung	Leder-Paket	LM-Felgen 9x21 (7-Arm-Dynamik-Design, Plat..
Metallic-Lackierung	Optik-Paket schwarz plus	Panorama-Ausstelldach elektrisch
Rear Seat Remote Bedieneinheit (Zentraleinh..	Sicherheits-Paket	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn und ..
Sound-System Bang & Olufsen	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fond..	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Händlerfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Lackzustand - Lackiervorbereitung			
2.	Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren			
3.	(U) Stoßfänger vorne - Erneuern			
	Zwischensumme (Netto)			

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
	Zwischensumme (Netto)			

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 265 35 R21 101Y	VL 5,00 mm (Pirelli)	VR 5,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 265 35 R21 101Y	HL 5,00 mm (Pirelli)	HR 5,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Ladekabel (1 fach) (TYP2)	X	Ladegerät	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A8 60 TFSI e quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF85RN002502
Kilometerstand: 50.467 km
Erstzulassung: 18.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger vorne - Erneuern




Stoßfänger vorne - Erneuern





Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren





Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren