Kooperationspartner des TÜVNORD

# Zustandsbericht



Cupra
Born

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIN | **VSSZZZK1ZNP024307** | Aktenzeichen | |
| Motorart | **Elektro** | Laufleistung | **141.968 km** |
| Leistung | **150 kW** | Erstzulassung | **29.09.2022** |
| Hubraum | | Nächste HU | **09/2027** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Auftraggeber** | Name | | |
| **Fahrzeughalter** | Name<br>Straße<br>PLZ Ort<br>Vorsteuerabzug | | |
| **Besichtigung** | Datum<br>Besichtigung bei<br>Ort<br>Sachverständiger<br>Anwesende | | |
| **Leasinggeber** | Name<br>Straße<br>PLZ Ort | | |

## Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I .

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

## Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 23.09.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

## Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

## Zustand

| | |
|---|---|
| Allgemeinzustand | durchschnittlich |
| Karosseriezustand | durchschnittlich |
| Innenraumzustand | durchschnittlich |
| Lackzustand | durchschnittlich |
| Lack | Weiss Perleffekt (2-Schicht) |
| Anzahl Vorbesitzer | 0 |
| Scheckheftgepflegt | Ja |
| Laufleistung abgelesen | 141.968 km |
| Nächste HU | 09/2027 |

Kooperationspartner des TÜVNORD


# Bereifung

**Reifen vorne rechts**

| | |
|---|---|
| Dimension | 215/50 R 19 93 T |
| Profiltiefe | 3 mm |
| Hersteller | Continental |
| Art | Ganzjahr |

**Reifen hinten rechts**

| | |
|---|---|
| Dimension | 215/50 R 19 93 T |
| Profiltiefe | 4 mm |
| Hersteller | Continental |
| Art | Ganzjahr |



**Reifen vorne links**


| | |
|---|---|
| Dimension | 215/50 R 19 93 T |
| Profiltiefe | 3 mm |
| Hersteller | Continental |
| Art | Ganzjahr |

**Reifen hinten links**

| | |
|---|---|
| Dimension | 215/50 R 19 93 T |
| Profiltiefe | 5 mm |
| Hersteller | Continental |
| Art | Ganzjahr |

Kooperationspartner des TÜVNORD

# Lackschichtdicke




| Bauteil | Messwerte (µm) |
|---|---|
| Kotflügel links | 104, 90 ✓ |
| Motorhaube | 99, 97 ✓ |
| Kotflügel rechts | 101, 106 ✓ |
| Fahrertür | 108, 110 ✓ |
| Beifahrertür | 133, 109 ✓ |
| Fondtür links | 118, 111 ✓ |
| Fondtür rechts | 109, 117 ✓ |
| Seitenwand links | 182, 121 ⚠ |
| Seitenwand rechts | 103, 115 ✓ |
| Hinten mittig | 116, 105 ✓ |

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug wurden folgende Vorschäden festgestellt:

- Seitenwand links fach- und sachgerecht instandgesetzt.

Für die Vorschäden lag kein Reparaturnachweis vor. Die Beurteilung erfolge ausschließlich anhand der äußeren Besichtigung.

Kooperationspartner des TÜVNORD

# Prüfpositionen

| # | **Position** (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| | **Außenbereich** |
| 1 | **Stoßfänger vorne**<br>Kratzer, ersetzen |







| | |
|---|---|
| 2 | **Türe vorne rechts**<br>Delle, Smart Repair |






| | |
|---|---|
| 3 | **Stoßfänger hinten**<br>Eingekerbt , ersetzen |






4 **Seitenwand links**

Delle, Smart Repair




## Räder

5 **Felgen**

2 Felgen optischer Schaden, ersetzen / 1 Felge verschrammt mit Materialabtrag, ersetzen










| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **Reifen**<br>2 Reifen Profil unter 4 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Sonstiges** | | |
| 7 | **Wartung**<br>fällig, ersetzen | | |
| 8 | **Fahrzeugunterlagen**<br>In Ordnung | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | **Alle Schlüssel vorhanden**<br>In Ordnung | 0,00 € | 0,00 € |
| | **Hinweis** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 10 | **Fahrschulzubehör**<br>Blende Außenspiegel verschrammt, Gebrauchsspur / Fahrschulpedalerie verbaut | 0,00 € | 0,00 € |





## Zusammenfassung

| Position | Reparaturkosten | Minderwert |
|---|---|---|
| **Summe ohne MwSt.** | | |
| MwSt. | | |
| **Summe inkl. MwSt** | | |

**Foto 1**



Ansicht vorne links

**Foto 2**



Ansicht vorne rechts

**Foto 3**



Ansicht hinten rechts

**Foto 4**



Ansicht hinten links

**Foto 5**



montierte Räder

**Foto 6**



Fahrzeugunterlagen

**Foto 7**



Innenraum vorne

**Foto 8**



Innenraum hinten

**Foto 9**




Typenschild

**Foto 10**




Tachofoto

**Foto 11**




Eingeschaltetes Navigationsgerät

**Foto 12**




Service

**Foto 13**



Kofferraum

**Foto 14**



Zubehör

**Foto 15**



Seitenschweller links

Kooperationspartner des TÜVNORD

# Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 32 Fotos

den 25.09.2026

Der Sachverständige