CarOnSale

# BMW 218i Active Tourer

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2016 | 79.380km | 136 PS | Benzin | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>218i Active Tourer | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WBA2A31010V419383 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>79.380km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.499 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>29.178km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2016 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>119g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

Reifenschäden: Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 170 µm ⚠ | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 160 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Andere: Fehlermeldung aktiv; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Lackschäden an den Felgen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN


## Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















WBA2A31010V4193837


CarOnSale

Hauptmenü
Multimedia
Radio
Telefon
Kontakte
ConnectedDrive
Fahrzeuginfo
Einstellungen


SPORT
ECO PRO








Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
4.12.25
93000
4.12.25




Service Historie
OK 03.07.2019 BMW
29178 km 33952

DER BMW 2er
ACTIVE TOURER.
BETRIEBSANLEITUNG.
BMW EfficientDynamics

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
März 2027
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Schindler
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)
Messwerte:
SÜD


FIN gem. Fz.-Dokumente: WBA2A31010V418383

WBA2A31010V418383
2181 Active Tourer
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
BRAUN
Benzin
B46W
1499

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)