Datum: 17.09.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Vehicle identification number TMBJJ8NX9RY034961

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 17.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	OCTAVIA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8004 AWL 00363
Vehicle identification number	TMBJJ8NX9RY034961
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	12.09.2023
Nächste HU	09/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	99.222 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4

Datum: 17.09.2026

Leistung	110 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.477
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.990
zul. Nutzlast (kg)	513
Maße (L/B/H)	4689 x 1829 x 1479
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	7
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	547 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	04.05.2026 bei 88.264 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R17 91V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16 92H	Semperit	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 205/60 R16 92H	Semperit	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 07/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Datum: 17.09.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
4	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Karosserie	Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag erforderlich

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug		

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links	

Datum: 17.09.2026

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm links	153 µm
2	Seitenwand links	403 µm
3	Tür hinten links	136 µm
4	Tür vorne links	169 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik bedingt überprüft.
- Ausstattungumfang und Historie Online geprüft
- Mitgelieferter Winterradsatz nicht Teil der Ausstattungsliste

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 27 Übersichtsfotos, 23 Beschädigungsfotos

Datum: 17.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Kombiinstrument

Datum: 17.09.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument




Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Datum: 17.09.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten

Datum: 17.09.2026



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren

Datum: 17.09.2026



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag


Datum: 17.09.2026



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - Kostenvoranschlag erforderlich



Gebrauchsspur 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug