TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48202246
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	06.10.2026
Sachverständiger:	Jana Osterhaus
Besichtigung durch	Mohamad Jamen Mudrek

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD9569	**Vehicle Identification number**	W1V3KBFZ5TP897135
Erstzulassung	08.04.2026	**Laufleistung (abgelesen)**	21.941 km
HSN/TSN	2222 / BUZ 04856	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	LACKFARBE HIGHTECHSIL…	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	466 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, M6B Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, Kamerasystem 360 Grad, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, IL6 Metallic-Lackierung, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts	7.383,42 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	7.383,42 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	7.383,42 €
Mwst. (19%)	**1.402,85 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**8.786,27 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jana Osterhaus)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller




Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum




Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts


Unfall 1: Seite rechts


Unfall 1: Seite rechts


Unfall 1: Seite rechts


Unfall 1: Seite rechts


Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 907	317 CDI
FZ-IDENT-NR	W1V3KBFZ5TP897135	AMTL KZ WI-MD9569	TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL	08.04.2026		
REP-FIRMA	REFERENZWERKSTATT	MB AUTOMOTIVE MOBILITY GM	

AUSFUEHR-	AB P626849/T154693	SERVICE FEST 60000KM	AUSST-PAKET AKUST
VARIANTEN	WEGFALL PARKLEUCHTE	REIFENDR-UEBERWACH	LENKRAD HOEHENVERST
	KAELTEMITTEL R1234YF	KLIMAANLAGE	WAERMED-GL MIT BAND
	EINST-GR ECKSAEULE L	GRIFF EINST HECKTUER	GRIFF EINST SCHIEBET
	A-SPIEGEL OHNE BLINK	MBUX MULTIMEDIA SYST	PANNENMANAGEMENT
	NOTRUFASSISTENTSYST	A-SPIEGEL VERST/HZB	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP
	MOBILE KOM-MODUL LTE	DIGITALRADIO	NAVIGATIONSSYSTEM
	MULTIFUNKT-LENKRAD	TEMPOMAT	ECO START/STOP
	LADERAUM BELEUCHTET	FAHRLICHTASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG
	SPURHALTEASSISTENT	DECKENLEUCHTE H	LED-LICHTB LADERAUM
	DACHBEDIENEINH KOMF	LED-SCHEINWERFER	BLINKLEUCHTEN SEITL
	MARKIERUNGSL SEITL	REGENSENSOR	WET WIPER SYSTEM
	SITZBEZUEGE STOFF	GURTWARNER BEIFAHRER	SITZHEIZUNG FAHRER
	SITZHEIZUNG BEIFAH	BEIFAHRER ZWEISITZER	KOMBIINSTR FARBIG
	HALTEGRIFF EINST L/R	ABLAGEFACH U COCKPIT	LADEPAKET I-TAFEL
	BATTERIE 12V 92AH	INNENRAUMKAMERA	3.BREMSLEUCHTE DACH
	AUFTRITT HECKTUER	ABLAGE O WINDSCHUTZS	ABSCHLEPPOESE H
	TRENNWAND	PARKEN-PAKET	KLAPPDECKEL ABLAGEF
	HAUPTTANK 93 LTR	SITZERKENNUNG F-SITZ	ABGASREINIG SCR GEN4
	9-GANG AUTOMATIK	BERGANFAHRHILFE	VERZURRSCH SEITENW
	VERZURRSCH DACHRAHM	STABILISIERUNG I	HOLD-FUNKTION
	BEIFAHRERAIRBAG	FELGE HERST MAGNETTO	REIFEN 235/65 R 16 C
	FELGE 6.5 J X 16	INNENVERKL BIS DACH	RADKASTEN BELADBAR
	HOLZFUSSBODEN	LAENGST VERSTAERKUNG	LASTENVERANK-SYSTEM
	AUSSTATTUNG PRO	HECKTUER 270 GRAD	V-ACHSE ERH TRAGLAST
	GENERATOR 250A	LADER-SCHIEBETUER R	SCHWINGUNGSTILGER
	TOTWINKELASSISTENT	AKTIV BREMSASSISTENT	H-ACHSE R245FE-2.45H
	ACHSUEBERSETZ 3,923	HOCHDACH	HINTERRADANTRIEB
	ZUL GESAMTGEW 3500KG	RADSTAND 3665MM	AUSFUEHRUNG EUROPA
	ZULASSUNG N1	PRODUKTIONSL DEUTSCH	KASTENWAGEN

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782		SCHIEBETUER R	910 730 6201	1361.77
2332		SCHUTZL SCHIEBET R	+910 690 0700 9K83	151.50
2336	2	SCHRAUBE R	006 990 5212	0.36
5591		KLEBEDICHTMASSE	001 989 6420 00	43.89
5656		AUSSENLEUCHTE M R	910 906 7700	19.12
5702		BEPLANKUNG U R	906 637 4509	171.52
5718		SEITENWAND H R	907 637 3800	507.23
5750		BEPLANKUNG M R U	907 637 1400	349.92
5762		SCHUTZL V S-WAND H R	+910 690 7700 9K83	42.55

SYSTEM AUDATEX

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63-6662 01	SEITENWANDBEPLANKUNG R VOLLSTAENDIG ERNEUERN (BEI SCHIEBETUER) FZG MIT KASTENAUFBAU, HOCHDACH UND MITTELLANGEM RADSTAND	2	159	1195.68
63-6774 01	SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R VOR RADLAUF ERNEUERN (SEITENWAND AUSGEBAUT) FZG MIT MITTELLANGEM RADSTAND	2	24	180.48
63-5082 01	SEITENWANDBEPLANKUNG R UNTERHALB DER SCHIEBETUER ERNEUERN (IN VERB MIT ANGRENZENDER BEPLANKUNG)	2	60	451.20
63-5605 ZAX	ANBAUTEILE ZUR ERNEUERUNG DER SEITENWANDBEPLANKUNG R AUS-/EINBAUEN (SEITENTEIL R FUER STOSSFAENGER H, LEUCHTEINHEIT H R UND SCHUTZLEISTEN SEITENWAND AUSGEBAUT)	2	6	45.12
63-5635 01	ZUSATZ ZU ANBAUTEILE DER SEITENWAND R AUS-/EINBAUEN, BEI FZG MIT SCHIEBETUER UMFASST: SCHIEBETUER, FUEHRUNGSSCHIENE M UND TUERABDICHTUNG AUS-/EINBAUEN	2	21	157.92
72-1646 01)	ALLE TEILE DER 2. TUER R ALS SCHIEBETUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	1	24	180.48
72-1638 01	ZUSATZ ZU SCHIEBETUER R ERSETZEN (FZG MIT HOCHDACH)	1	4	30.08
68-1117 01)	VERKLEIDUNG INNENRAUM AN TUERSAEULE R LOESEN/BEFESTIGEN	2	3	22.56
72-7796 01)	FUEHRUNGSSCHIENE DER SCHIEBETUER U R MIT TRITTBRETT AUS-/EINBAUEN (SCHIEBETUER AUSGEBAUT) UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
72-4888 01	TUERFESTSTELLER AN DER SEITENWAND R AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
63-6626 01	ZUSATZ ZU SEITENWANDBEPLANKUNG H R (FZG MIT 270 GRAD TUER) UMFASST: LOCH FUER FESTSTELLER BOHREN	2	2	15.04
88-2164 01	SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG R H VOR RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
88-2163 01	ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN (FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)	2	1	7.52
88-9042 01	SEITENTEIL R FUER STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AN SEITENWAND-BEPLANKUNG NACH RADLAUF AUS-/EINBAUEN	2	11	82.72
82-4903 01	LEUCHTEINHEIT H R AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
88-9190 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	7.52

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-9191 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT TOTWINKEL ASSISTENZSYSTEME)	2	1	7.52
KN	EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ) FUER SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
KN	EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ) FUER SEITENWAND H R M AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
KN	EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ) FUER DACHRAHMEN H R O AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
54-1015 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR ELEKTRISCHEN SCHWEISSARBEITEN DURCHFUEHREN (BEI REP)	1	1	7.52
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	22.56
1782	SCHIEBETUER R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
5702	BEPLANKUNG U R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
5718	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
5750	BEPLANKUNG M R U HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
98-4373 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I-M	59	579.38
98-2763 02	BEPLANKUNG U R 2. TUER R	NEUTEILLACK ST I-E	12	117.84
98-5125 01	SEITENWAND H R	NEUTEILLACK ST I-E	55	540.10
98-5321 01	BEPLANKUNG M R U UNTERHALB LEISTE VOR RADLAUF	NEUTEILLACK ST I-E	9	88.38
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN SYSTEM AUDATEX		19	186.58

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					2 647.86	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					52.96	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 700.82
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	41 AW	X	7.52	EUR/AW	308.32	
GESAMT KL 2	304 AW	X	7.52	EUR/AW	2 286.08	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						2 594.40
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	12 AW	X	7.52	EUR/AW	90.24	
MATERIAL					32.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						122.24
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	154 AW	X	9.82	EUR/AW	1 512.28	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					453.68	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 965.96
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						7 383.42
MWST 19.00 %						1 402.85
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						8 786.27

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX LIZENZ = TEUVT484

SYSTEM AUDATEX