Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten	Hersteller: Mercedes-Benz		Typ: V V 220/250/300 d AVANTGA..		Modell: V 250 d EU6d-T, 4Matic extralang A..		
	VIN: W1V44781513794116		Aufbau: Bus		Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Allradantrieb	KBA-Schlüssel: 1313/ICC
	Erstzulassung: 20.10.2020	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 64.030 km	Leistung (kW): 140 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1950	HU: 08/27
	Ehemalige Nutzung: Mietwagen				Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 04/26	Letzter KD (km): 55.846 km
	Farbe: obsidianschwarz metallic		Lackierung: metallic		Reimport: nein	nächster KD am: 12.03.2028	nächster KD (km): k. A.
	Scheckheft: vollständig		Scheckheft Bemerkung: Digitaler Servicebericht				
	Polster: Vollleder		Polsterfarbe: Schwarz		Getriebe: Getriebe Automatik GTronic - (..		
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Diesel		Schadstoffklasse: Euro6d-TEMP		CO_2-Emission (g/km): 172 (NEFZ)		Energieeffizienzklasse: B
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: nein		

Ausstattung

Serienausstattung:

Adaptives Bremslicht	Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Ambiente-Beleuchtung	Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängerstec..
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Armlehnen Fahrgastraum	Außenspiegel asphärisch, beide	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	Außentemperaturanzeige	Avantgarde
Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot	BlueEfficiency-Paket	Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	Bremsassistent	Bremssystem mit ABS+ASR
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterst..
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Einstiegsgriff hinten	Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Ben..
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdi..
Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit W..
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hin..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..
Fensterheber elektrisch 2-fach	Feststellbremse elektrisch	Feststeller Schiebetür (Aktiv)
Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	Gurtstraffer	Haltegriffe im Fond
Handschuhfach abschließbar	Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	Heckscheibe aufstellbar
Heckscheibe heizbar	Intelligent Light System LED	Karosserie/Aufbau: Bus
Karosserie/Aufbau: extra lang	Kindersicherung	Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
Kombiinstrument mit Farbdisplay	Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	Kommunikationsmodul Mercedes me connect..
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Bei..	Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	Leuchtweitenregelung
Mercedes-Benz Notrufsystem	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
Partikelfilter	PKW-Zulassung	PTC Heater
Radstand 3430 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Rückspiegel innen
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Regensensor	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beif..	Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzs..
Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgast..	Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an H..
Tagfahrlicht	Vlies-Batterie 92 Ah	Wärmeschutzverglasung
Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	Wartungsintervall-Anzeige Assyst	Wegfahrsperre
zusätzlicher Wärmetauscher		

Sonderausstattung:

Anhängelast 2500 kg	Dachreling (Aluminium eloxiert)	Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control	Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fern..
Kraftstofftank: vergrößert	LM-Felgen 7x17 (20-Speichen)	Metallic-Lackierung
Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25..	Navigationssystem für Multimediasystem MB..
Park-Paket	Raucher-Paket	Scheibenwaschanlage beheizt
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzban..	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzban..
Smartphone-Integration (Apple CarPlay und ..	Spiegel-Paket	Tankdeckel rot
Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	Vorbereitung Navigationssystem (für Multime..	Zul. Gesamtgewicht 3,20 t

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

Nachlackierung -> Karosserie: Siehe Lackmessung

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja


Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
730 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	133 µ	serienmäßig	serienmäßig	991 µ	643 µ	852 µ	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/55R17 103V	VL 5,00 mm (Michelin)	VR 5,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten 235/55R17 103V	HL 5,00 mm (Michelin)	HR 5,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung Winterräder Zubehör.			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand



2. Schlüssel fehlt
Dachhimmel/A - Säulenverkleidung links Fehlstellung
Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren
Felge (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren
Fondseite links - Lackieren
Fondseite rechts - Instands. und lackieren
Fondseite rechts - Lackieren
Heckklappe - Instands. und lackieren
Kein Wartungsnachweis
Kühlergrill verschrammt ersetzen
Lackzustand - Aufbereitung, polieren
Motorhaube +A - Säule re.,Steinschlag, ausbessern
Schallschutzwanne vorne gebrochen, erneuern
Schiebetür links, mehrfach eingedellt, drücken
Schiebetür Verkleidung rechts beschädigt, SMART
Sitz hinten mitte,Verkleidung verschrammt, MW
Sitze Fond fehlen teilweise
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren
Stoßfänger vorne - Lackieren
Tür hinten links - Instands. und lackieren
Tür hinten rechts - Instands. und lackieren
Tür vorne links - Delle entfernen
Tür vorne rechts - Instands. und lackieren

Technischer Zustand

Inspektion - Ablieferungsdurchsicht ohne Assyst
Inspektion - HU/AU
Komplettradsatz (Sommer-Radsatz) - Erneuern (fehlt)

Fehlteile und Dienstleistungen