Inspectie rapport

XP-111728190

Voertuiggegevens

Merk	**Mercedes-Benz**	Kentekenplaat	**KGB26G**
Model	**E-Klasse**	1e tenaamstelling	**24/04/2026**
Versie	**Limo**		
Chassisnummer	**W1KLF5EB0TA279067**		
Klant	**Hertz**		
Ref. klant	**HERTZ - KGB26G**		
Kilometerstand	**21641**		

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/10/2026 6:48:10

Adres

Maltaweg 3

1044 AH Amsterdam













Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	**Factureerbare kosten**
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				**5335,31**	**0,00**	**5335,31**
83925052	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1223,32		1223,32
83925053	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1223,32		1223,32
83925050	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1223,32		1223,32
83925049	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1223,32		1223,32
83925048	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	350,00		350,00
83925051	Afdekpaneel A	Ontbreekt	Vervangen	92,03		92,03
83925054	Onderhoud	Onderhoud	Controleren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	5335,31 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	**0,00 €**
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	5335,31 €

Schades zonder groep

83925052	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




83925053	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




83925050	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen






83925049	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




83925048	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)






83925051	Afdekpaneel A	Ontbreekt	Vervangen




83925054	Onderhoud	Onderhoud	Controleren

