CarOnSale

Chrysler CHRYSLER TOWN & COUNTRY

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	164.024km	287 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chrysler	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CHRYSLER TOWN & COUNTRY	KATEGORIE Van
FIN 2C4RC1BG6ER271298	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.024km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 287 PS (211 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 3.605 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























2C4RC1BG6ER271298




Check Entire Surroundings!
RADIO
MEDIA
VOLUME
SIRIUS




FIN: 2C4RC1BG6ER271298
Ölwechsel mit:
Ölwechsel mit eigenem Öl
Letzter Service:
Nächster Service:
820g (1.81 lb)
1150g (2.53 lb)
SAE J639




Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* 5.2.3h Reifendruckkontrollsystem signalisiert Fehlfunktion (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.

* Feststellbremsanlage, Feststellbremse Wirkung links / rechts etwas unterschiedlich (HW)
* Dämpfung, Schwingungsdämpfer 1. Achse links und rechts defekt (HW)


(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01098001 Dipl.-Ing. (FH) Igor Grizik
Ouriand-Sicherheitstechnik GbR
Prüfstelle Debstedt
Igor Grizik

Rechnung Nr.1YKA03247/R

Prüfentgelt §29 HU (incl. UMA o. MwSt.*) 125,21 EUR
Summe o. MwSt. 125,21 EUR


01.07.14 1726 00000000-
M1 AC 5174 1993
2C4RC1BG6FR271298 1760 2224
CHRYSLER - - -
TOWN & COUNTRY 306 2745 2745
TOURING 1339 1407 -
- 1339 1407 -
- 84 4000 74
CHRYSLER TOWN & COUNTRY - - 7
FCA (USA) 225/65R17 103H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/65R17 103H
Kombilimousine -
- GRAU 7/-
459/2012:US-Zertifikat -
Benzin E HJ2207
0001 30ZZ 3605
MOTOR "3.6L V6 24V VVT ENGINE"*GETRIEBE "6-SPEED AUTOMATIC 62TE TRANSMISSION"*FZ. ERFÜLLT CALIFORNIA EMISSIONS STARDARD*ZU 15.1/2:A. SERIENRAD 6,5JX17 ET40 VO.U 6,5JX17 ET40 HI.*FZ.ERFÜLLT DIE EINZELRICHTLINIEN IN NR. IV ANL.2 DER RILI 2007/46/EG BZGL.BREMSE,EMV, IN R.SICHT U.SCHEINWERFER EINSCHL.GLÜHLAMPEN NACHWEIS NACH 2007/46/EG* FZ.ENTSPR. RI ** SIEHE ALLONGE **



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)