Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

WF02XXERK2NA33585

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	40.703 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	18 %
Typ/Modell	Puma	**HU (abgelesen aus ZBI)**	02/2026
Vehicle Identification number	WF02XXERK2NA33585	**Leistung**	114 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	09.02.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (02/26) - fällig - kein Abzug	
2	Seitenwand links	Radlauf - verschmutzt - reinigen	
3	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern	
4	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
5	Fahrzeugdach	Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
8	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	
9	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair	
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Bordbuchmappe	
Unterlagen - Serviceheft	
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (2ter)	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB

Bemerkungen

Tankinhalt: 8/8

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Puma	**Laufleistung (abgelesen)**	40.703 km
Vehicle Identification number	WF02XXERK2NA33585	**Erstzulassung**	09.02.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum vorne



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Kombiinstrument




Abbildung 7: Dokumente




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeck… Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair