CarOnSale

BMW X1 sDrive1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	122.448km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 sDrive1	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAJG110403G81203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.448km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.342km	LETZTER SERVICE AM 01/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAJG1104D3681205

CarOnSale





12:20
Gronau (Leine)
Sibbesse
5 km

Check Control
12:20
OK
Keine Störungen










Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P077055009836
vom 26.01.2026, 13:42
HU-Prüfziff. Z#mADjnF 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Januar 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur


24.09.18 | 0005 | CPA000252 | 2 | 01 | 103 /6600 | 205
M1 | AC | 4439-4439 | 1821-1821
WBAJG110403681203 | 8 | 1598-1598 | 1495-1495
BMW | - | 80 | -
F1X | 158 | 2000 | 2000
J611 | 990 | 1035 | -
6HW500CO | 990 | 1035 | -
- | 76 | 3450 | 67
X1 sDrive1 | 1700 | 735 | 5 | -
BAYER.MOT.WERKE-BMW | 225/55 R17 97 W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 225/55 R17 97 W
Kombilimousine | -
715/2007*2017/1347BG | SCHWARZ | 9/-
EUR06;WLTP;BG;PI/C1; M, N1 | e1*2007/46*1626*04
Benzin | 22.02.18 | EX909758
0001 | 36BG | 1499
Korr.NEFZ-CO2W:132*7.2/8.2: +120 b.Anhängebetrieb *ww.
AHK lt.EGTG *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)