
» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am: 19.10.2026 13:00

Berichts-Nr:

FIN: TMBLE7NY3PF067947



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWT
Erstzulassungsdatum:	02.08.2023
Laufleistung:	51.142 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	RS / Sportline
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	285 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

"Sportpaket"

+ Infotainment Online 3Y

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

5 Sitze

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allradantrieb

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Antriebssystem BEV

Assisted Drive Plus

Assisted Drive Plus

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climate Basic

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

Comfort Seat Basic (LHD)

Convenience Plus

Convenience Plus (DE, Sportline)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 3)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Drehmoment 425 Nm Grundmotor ist: N23/T9W

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

Drive Sport Plus

Drive Sport Plus (DE, Sportline)

Dynamiklenkung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B

Elektro-Motor Systemleistung 195 KW Grundmotor ist: N23/T9W

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment Plus

Infotainment Plus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

KABELBAUM Ukraine

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

Ledersportmultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "SUPERNOVA", Schwarz Metallic, glanzgedreht, 8 1/2J x 21" vorn, 9J x 21" hinten

Leichtmetallräder 8 1/2J x 21 vorn, mit 9J x 21 hinten

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Light and view Basic

Linkslenker

Matrix-Beam

Mirror Link

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)

Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Regenschirm

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket

Nichtraucherausführung

Notrufsystem eCall+

o.b.Abgas

Ohne Ablagekasten

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Armlehnen f.Vordersitze

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Family

Ohne festes Paket

Ohne Halter

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

ohne W{rmepumpe

ohne W{rmepumpe (9M0)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Parking Plus - nur KA6

Plattformgruppenklasse 2

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/45 R21 101T XL / EU vorn Reifen 255/40 R21 102T XL / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich und hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Suedia/Leder

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Softwareverbund Ausführung 11

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sportline (ex WS0)

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home Funktion

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul A

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Anhaftung	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	292,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	


» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLE7NY3PF067947 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Anhaftung - Lackieren	
Kommentar	Klarlack löst sich ab.

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair





FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



FIN: TMBLE7NY3PF067947