

S LM2030 **Fahrgestellnummer** **WAUZZZFY2N2065147**

Vorgang

Auftragserteilung Auftrag erteilt durch
Besichtigung 02.10.2026,

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Sommerreifen am Fahrzeug angebracht.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Kotflügel vorne rechts
- Karosserie allgemein leicht erhöht

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt. / kein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Q5 50 3.0 TDI quattro S line (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	15.06.2022
FIN	WAUZZZFY2N2065147	Laufleistung	54.365 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	6	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Individuallackierungen Audi ex-clusive
Hubraum	2.967 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit Kontrastnaht und Biese / Schwarz-schwarz-felsgrau
Leistung	210 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	unbekannt
KBA-Nummer	0588 / BXH		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	235/55 R 19 105 W	Michelin Primacy 4	S / O	6 mm	5123
Vorne rechts	235/55 R 19 105 W	Michelin Primacy 4	S / O	6 mm	5123
Hinten links	235/55 R 19 105 W	Michelin Primacy 4	S / O	6 mm	5123
Hinten rechts	235/55 R 19 105 W	Michelin Primacy 4	S / O	6 mm	5123

Felgen: Leichtmetall

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	235/65 R 17 104 H	Pirelli Scorpion Winter	W / O	4 mm	1722
Vorne rechts	235/65 R 17 104 H	Pirelli Scorpion Winter	W / O	4 mm	1722
Hinten links	235/65 R 17 104 H	Pirelli Scorpion Winter	W / O	4 mm	1722
Hinten rechts	235/65 R 17 104 H	Pirelli Scorpion Winter	W / O	4 mm	1722

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Zustand / Erhaltung

Nächste Wartung:	am 07/2028
Bis Wartung verbleiben:	5.700 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung

1. 8 Lautsprecher
2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3. Allradkupplung
4. Anti-Blockier-System (ABS)
5. Antriebsart: Allradantrieb
6. Audi Drive Select
7. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
8. Außenspiegel Wagenfarbe
9. Dachkantenspoiler S-line
10. Dachreling schwarz
11. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
12. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
13. Fensterzierleisten schwarz
14. Frontscheibe Akustikglas
15. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
16. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
17. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
18. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
19. Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
20. Getränkehalter
21. Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
22. Karosserie: 4-türig
23. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
24. Kraftstofftank: 65 Ltr.
25. Ladekantenschutz (Edelstahl)
26. Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
27. Luftzusatzheizung elektrisch
28. Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
29. Mild-Hybrid-Technologie
30. Modellpflege
31. Nichtraucher-Paket
32. Parkbremse elektro-mechanisch
33. Radioempfang digital (DAB)
34. Radstand 2819 mm
35. Reifen-Reparaturkit
36. Reifenkontroll-Anzeige
37. Rußpartikelfilter
38. SCR-System (AdBlue-Technologie)
39. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
40. Seitenairbag vorn
41. Servolenkung elektro-mechanisch
42. Start/Stop-Anlage
43. Stoßfänger Sport-Design (S-line)
44. Tagfahrlicht LED
45. Universal-Schnittstelle Bluetooth
46. Wegfahrsperre (elektronisch)
47. Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung


1. Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
2. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
3. Assistenz-Paket Parken
4. Assistenz-Paket Tour
5. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
6. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
7. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
8. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
9. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
10. Business-Paket
11. Dachhimmel Stoff, schwarz
12. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
13. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
14. Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
15. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
16. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
17. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
18. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
19. Fahrassistenz-System: Stauassistent
20. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
21. Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
22. Fußmatten Velours
23. Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
24. Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
25. Individuallackierung Audi exclusive
26. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
27. Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
28. Innenspiegel mit Abblendautomatik
29. Interieur-Paket Design Selection
30. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
31. Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
32. Kindersicherheits-Paket
33. Kindersicherung elektr. betätigt
34. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
35. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
36. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
37. Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
38. LM-Felgen 7x17 (10-Speichen, für Winterbereifung)
39. LM-Felgen 8x19 (5-Doppelspeichen, Stern-Design, S-Design)
40. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
41. Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
42. Matrix-LED-Scheinwerfer
43. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
44. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
45. Multifunktionskamera
46. Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
47. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
48. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht
49. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht und Biese
50. Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
51. Sitzheizung vorn
52. Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
53. Sportsitze vorn
54. Start-Stop-Knopf

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von: 100 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR	*Anrechnung*	*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto		*brutto*	*netto*
1. Felge hinten links verschrammt, Gebrauchsspur				
2. Stoßfänger vorne - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21, 22, 23, 24)				
3. Kotflügel vorne rechts - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)				
4. Tür vorne rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur				
5. Tür hinten rechts - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 15, 16)				
6. Seitenteil hinten rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur				
7. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)				
8. Seitenteil hinten links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur				
9. Tür hinten links - Einstieg zerkratzt, Gebrauchsspur				
10. Tür vorne links - Schwellergummi Clip gebrochen, erneuern (Bild 11, 12)				
11. Tür vorne links - Einstieg zerkratzt, Gebrauchsspur				
12. Tür vorne links eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8, 9, 10)				
13. Kotflügel vorne links - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 5, 6)				
14. Tür hinten links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur				
15. Frontscheibe viele Steinschläge, Gebrauchsspur				
16. Außenspiegel links - Gehäuse Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 3, 4)				
17. Motorhaube - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 1, 2)				
Zwischensumme				

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	*netto*	*brutto*	*netto*
Optischer Zustand				
Gesamtkosten				
Merkantile Wertminderung (steuerneutral)				



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



FIN


Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Außen, Motorhaube - Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 2:
Außen, Motorhaube - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 3:
Außen, Außenspiegel links - Gehäuse, Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau




Bild 4:
Außen, Außenspiegel links - Gehäuse, Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau



Bild 5:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 6:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 7:
Außen, Tür vorne links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 8:
Außen, Tür vorne links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 9:
Außen, Tür vorne links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 10:
Außen, Tür vorne links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 11:
Außen, Tür vorne links - Schwellergummi, Clip gebrochen, erneuern



Bild 12:
Außen, Tür vorne links - Schwellergummi, Clip gebrochen, erneuern



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15:
Außen, Tür hinten rechts - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16:
Außen, Tür hinten rechts - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17:
Außen, Kotflügel vorne rechts - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18:
Außen, Kotflügel vorne rechts - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf

Für den Fachbereich
Dominik Haase

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.