CarOnSale

BMW 320 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2022	105.779km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i Advantage [DE - Kb5 320 i EU6d, Advantage, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6K31010FM95792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.088km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- BMW Live Cockpit Professional
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Verglasung Akustikglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA6K31010FM95792




Zurück zum Standort







BMW LED




12V





Service Historie
OK Service:
Am 23.06.2026, bei 97088 km
Service Partner: BMW 00557
OK Service:
Am 09.04.2025, bei 64242 km
Service Partner: BMW 00557
OK Service:
Am 04.01.2024, bei 33519 km
Service Partner: BMW 00557
OK Motoröl
Service durchge
OK Mikrofilter
Service durchge


Service Historie
OK Service:
Am 09.04.2025, bei 64242 km
Service Partner: BMW 00557
OK Service:
Am 04.01.2024, bei 33519 km
Service Partner: BMW 00557
OK Service:
Am 18.07.2022, bei 14 km
Service Partner: BMW 29313
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt






21.07.2022
WBA6K31010FM95792
BMW
G3K
6X31
BAYER MOT WERKE BMW
Benzin
225/50 R17 98Y
225/50 R17 98Y
19.01.22



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)