CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



07/2025	54.387km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Andere
FIN W1V3K3FZ7SN337150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.387km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 343g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

Sonderausstattung

- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Batterietrennschalter 1-polig
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Raucher-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Vorderachse verstärkt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Abschleppöse hinten
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Fußmatten Allwetter
- Haltegriffe A-Säulen
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Diebstahl-Warnanlage
- Winter-Paket
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Getränkehalter vorn
- Klappdeckel für Ablagefach
- Markierungsleuchten seitlich
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung Rückwand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0300
W1V3K3FZ7SN337150
Mercedes-Benz
3500 kg
5500 kg
1- 1860 kg
2- 2250 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale











CarOnSale




















JUNGE


01.07.2025
2222
BOW00000
N1
8A03
W1V3K3FZ7SN337150
JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH
JF/DC KST03
3FU51250BXX
RE2AB3A3BEAX
SPRINTER
Mercedes-Benz
Fz.z.Gü.bel. b. 3,5 t
BA geschlossener Kasten
595/200P*2022/2383E
EUROVI: E: M,N
Diesel
0002
55E0
3950
MEHRSTUFENGENEHMIGUNGSFZ-BASIS-FZ. HERST. IVECO (I) M
IT GENEHMIGUNGSNR. e3*2007/46*0300*30 VOM 15.10.2024
AUFBAU DES FZ. ERFOLGTE DURCH DIE FIRMA JUNGE FAHRZEUG
BAU GMBH; GEN.-NR. SIEHE ZU K UND 6*ZU 5. LÄNGE VERGRÖ
SSERT SICH, AUF GRUND DER LBW SCHRENSEN X1 750, BIS 250
MM.*SCHNEEKETTENBETRIEB NUR EINGESCHRÄNKT MÖGLICH***
2
1
115/3500
157
8955
2150
3250
2615
100
271
3500
3500
1960
2250
1860
2250
R3
2850
72
2000
750
3,5
235/65R 16C 115/113 R
235/65R 16C 115/113 R
*12*2007/46*0511*21
23.01.2025
A
HK828005
Selbstfahrermietfahrzeug


01.07.2025
[redacted]
H Weber
HK828005
JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH
SPRINTER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorhauben Halter fehlt



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): 1x Roll Rad fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)