
CarOnSale

BMW 325 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	190.905km	218 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 325 i [DE - Cp2 325 i EU4, 2006 - 2007]	KATEGORIE Coupé
FIN WBAWB31000P082739	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.905km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2007 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Riss/Bruch, Ohne Luft, Verformung
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Riss/Bruch, Verformung

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	605 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	890 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	685 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	445 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Die Reserverad Mulde Gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Mittelarmlehne hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V KAT
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Getriebe 6-Gang
- Blinkleuchten Weiß
- Chrome-Line Exterieur
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Licht-Paket
- Außenspiegel heizbar
- Licht- und Regensensor
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Multifunktion für Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Außenspiegel-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Adaptives Kurvenlicht
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik erweiterter Umfang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















FM AM CD Audio AUX
Bordcomputer
Manuelle Suche
Set
Ankunft
628 km Reichweite
-9... km zum Ziel
1.0 km/h Geschw.
39.5 l Verbrauch
88 90 92 94 96 98 100102104106108
DASDING
DASDING TMC --:-- 08.10.2026

WBAWB31000P082739





DSC ausgefallen
Fahrstabilität beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW
27.0°
27.0°
MAX
AUTO
REST


AUTO
NAVIGATION PROFESSIONAL
DVD










BMW



Zulassungsbescheinigung Teil I
HD-K-2-259/26-00055
06.03.2007
AFM00012X
WBAWB31000P002739
BMW
192C
WB31
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.e.Fors.bef.b. 8 Sp1.
Coupe
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
2462
2497
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
GRAU
e1*2001/116*0346*03
20.10.2006
WY90626O
05.2027
16.09.2026


WY90626O

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Fehlt



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ohne Luft, Verformung)



- Rad (Riss/Bruch, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)




- Beifahrertür (Verformung)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Riss/Bruch)




- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)