CarOnSale

Audi TT Coupe/Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/1999	75.624km	179 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe/Roadster	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZ8NZX1006307	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.624km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2020 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.781 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.860km	LETZTER SERVICE AM 08/2017	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/1999	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	295 µm ⚠
Kotflügel vorne links	195 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	490 µm ⚠
Motorhaube	105 µm ⚠	Heckklappe	115 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4-Zylinder/5-Ventil/Turbo-Motoren (Varianten)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Generator 90 A
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Karosserie: Coupe
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 20V Turbo KAT (AJQ)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic

Sonderausstattung

- Batterie 61 Ah
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Diebstahl-Warnanlage
- Klimaautomatik
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Reifen 225/45 R17 ..Y

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
e1 •97/27 •0089-01
TRUZZZ8NZX1006307
1575 kg
kg
1- 0940 kg
2- 0735 kg
Typ 8N

CarOnSale



Letzter Ölwechsel
Original Ölfilter gewechselt:
Automobile Basdorf GmbH







Gewährleistungsnachweis
Fahrzeug-Daten
1AZ



Übergabe-Inspektion
Nutzfahrzeuge
Hans Basdorf
Nächster Service
Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine


SERVICE-NACHWEIS
Mobilitätsgarantie
Die neue Audi Mobilitätsgarantie 1 Jahr
beachten – siehe Seite 5


SERVICE-NACHWEIS
Mobilitätsgarantie
Die neue Audi Mobilitätsgarantie 1 Jahr
Mobilitätsgarantie bis
134 / 37974


SERVICE-NACHWEIS
Mobilitätsgarantie
Mobilitätsgarantie bis
134 / 37974
beachten – siehe Seite 5



SERVICE-NACHWEIS
Mobilitätsgarantie
Mobilitätsgarantie bis
134 / 37974
Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine


Mobilitätsgarantie
Automobile Basdorf GmbH
Mobilitätsgarantie bis
134 / 37974




PKW GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D3
AUDI (H)
8N
TRUZZZBNZX1006307
205/55R16 91W
225/45R17 91Y


DEKRA
TÜV


45891 GELSENKIRCHEN 11.02.1999
STADT GELSENKIRCHEN
DER OBERBÜRGERMEISTER


205/55R16 91W
205/55R16 91W
225/45R17 91Y
225/45R17 91Y

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com