Datum: 16.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Vehicle identification number	WAUZZZF41MA050852

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 16.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BPK 00461
Vehicle identification number	WAUZZZF41MA050852
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.03.2021 / 28.08.2024
Nächste HU	08/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor.
Laufleistung	129.323 / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	120 kW
Schadstoffklasse	EURO6

Datum: 16.10.2026

Leergewicht (kg)	1.605
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.165
zul. Nutzlast (kg)	560
Maße (L/B/H)	- x 1847 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	14.400 km
Durchgeführte Wartungen	24.09.2026 bei 128.209 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 96V	Dunlop	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/60 R16 96V	Dunlop	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/50 R17 94H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 6
#2 225/50 R17 94H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Abgasanlage	AdBlue Tank (AdBlue nachfüllen) - leer -	25,00 €	25,00 €

Datum: 16.10.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
4	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer - auslegen / polieren
5	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - Kratzer - Wertminderung
6	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung rechts - Kratzer - Wertminderung
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (links) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
11	Fahrzeugdach	Dach - Korrosion - Wertminderung
12	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair
13	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Kotflügel links	Kotflügel links (Delle direkt auf Kante) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - kein Abzug
5	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - kein Abzug

Datum: 16.10.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	133 µm
2	Dachholm links	132 µm
3	Dachholm rechts	106 µm
4	Heckklappe/-tür	125 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	127 µm
7	Motorhaube	134 µm
8	Schweller links	81 µm
9	Schweller rechts	70 µm
10	Seitenwand links	242 µm
11	Seitenwand rechts	121 µm
12	Tür hinten links	86 µm
13	Tür hinten rechts	114 µm

Datum: 16.10.2026

Nr.	Ort	Messung
14	Tür vorne links	90 µm
15	Tür vorne rechts	126 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Datum: 16.10.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 45 Beschädigungsfotos

Datum: 16.10.2026




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 16.10.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

Datum: 16.10.2026




Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Datum: 16.10.2026




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges





Abbildung 33: Sonstiges

Datum: 16.10.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Abgasanlage: AdBlue Tank (AdBlue nachfüllen… leer -




Beschädigung 2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - auslegen / polieren

Datum: 16.10.2026




Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links) - verkratzt / verschürft -

Datum: 16.10.2026



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Datum: 16.10.2026



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Wertminderung



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Wertminderung



Beschädigung 12: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung 12: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern

Datum: 16.10.2026



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 14: Kotflügel links: Kotflügel links (Delle direkt auf Kante) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Kotflügel links: Kotflügel links (Delle direkt auf Kante) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 14: Kotflügel links: Kotflügel links (Delle direkt auf Kante) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Kotflügel links: Kotflügel links (Delle direkt auf Kante) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


Datum: 16.10.2026



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Gebrauchsspur 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug

Datum: 16.10.2026



Gebrauchsspur 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(… kein Abzug

Datum: 16.10.2026



Gebrauchsspur 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - kein Abzug