CarOnSale

BMW i4 eDrive40

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2023	109.923km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i4 eDrive40	KATEGORIE Limousine
FIN WBY71AW020FS26710	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.350km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
83,9 kWh	0,5 h	8,2 h

BATTERIESPANNUNG
399 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektromotor 250 kW (cont. 105 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Entfall spezifischer Designumfänge
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
km/h
P
16:35





Made in
Germany
I4 eDrive40
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY71AW020FS26710
2605 kg
4205 kg
1- 1140 kg
2- 1550 kg
11/2023
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

CarOnSale




PARKEN UND RANGIEREN










SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
03.11.2027
OK Fahrzeug-Check
03.11.2027
OK Service:
Am 09.10.2025 bei 68350 km
Service Partner: BMW 40833
OK Service:
Am 30.11.2023 bei 3 km
Service Partner: BMW 29313
22.0°
22.0°






04.12.2023
0005
DGZ00033 0
M1
AA
WBY71AW020FS26710
BMW
G4C
71AW
0AC50000
I4 EDRIVE40
BAYER MOTOREN-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151,WLTP,reine Elektrofz
Elektro
0004
30AX
7.2/6.2: +110 B ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P
95 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 250 KW *
Schwarz
e1*2018/858*00122*06
26.05.2023
21.01.2025




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)