CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	90.602km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS3 118 i EU6, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1P510405G60492	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 8.499km	LETZTER SERVICE AM 02/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Rost	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fußmatten Velours
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
118i
C10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA1P510405G60492
1865 kg
3240 kg
1- 865 kg
2- 1090 kg

CarOnSale


CarOnSale














BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
Die nächstfällige Hauptuntersuchung stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.
* Radbremse, Bremsscheibe 1. Achse links und rechts etwas eingelaufen (HW)
(6) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 11.2026
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Humphry-Davy-Str. 54
27472 Cuxhaven
Tel: 04721/50341
Rechnung
Gesamtbetrag 149,00 EUR
Unterschrift Prüfer


24.01.2017 0005 CAL00090 02 01 0100/04400 210
MI AC - - 04329 1765
WBA1P510405GE60492 1 - - 1421 - - 001375
BMW
1K2 0116 001865 001865
1P51 00865 01090 -
6H140000 00865 01090 -
077 03300 071
118i 01300 0650 000 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
205/55 R16 91V
Kombiklimaanlage
715/2007+2015/45W blau 5
EURO6;W.PI/C1.M.KI I e1*2007/46*0273*14
Benzin 10.06.2016 ES773287
0001 36WO 01499 -
7.2/8.2: +105 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*O.1:1500
BIS 8R ATBIG: +


Landratsamt Cuxhaven
Der Landrat
Abteilung Straßenverkehrsamt
Zulassungsbescheinigung Teil I


ES 773287

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)