CarOnSale

BMW M240i xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



09/2023	59.918km	LEISTUNG 374 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M240i xDrive	KATEGORIE Coupé
FIN WBA51CM0X08D68654	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.918km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 374 PS (275 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.183km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	20 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	30 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Unfallbedingte Schäden möglich ;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Antriebsart: Allradantrieb
- BMW Live Cockpit Plus
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Motor 3,0 Ltr. - 275 kW 24V TwinPower Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Widescreen Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fußmatten Velours
- Heckspoiler (M-Technic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten klappbar
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung Servotronic
- Sportdifferential
- Variable Sportlenkung
- Original Fahrzeug Farbe: BROOKLYN GRAU

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Außenausstattung: M Akzentflächen, illuminiert
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenkrad heizbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sicherheitsgurte M
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
M240i xDrive
C4P
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00123
WBA51CM0X08D68654
2165 kg
3765 kg
1- 1090 kg
2- 1160 kg
BMW AG DE-80788 Muenchen


CarOnSale

CarOnSale

PARKEN UND RANGIEREN
Zum Einparken Symbol für Parklücke wählen.
P
22.0
KLIMA
MENÜ
22.0

SPORT
COMFORT
ECO PRO
BACK
OPTION


AIRBAG





SERVICE HISTORIE
Service:
Am 29.09.2026 bei 58183 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 10.06.2026 bei 46994 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 14.08.2025 bei 30355 km
Service Partner: BMW 01263
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfilterreinsatz
22.0






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


20.09.2023
0005
DGY000309
M1
AD
WBA51CM0X08D68654
3
BMW
G2C
51CM
IAW407M0
M240I XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M, N1 I
Benzin
0001
36AP
2998
2
2
275/5500
250
4548
1838
1404
1765
75
2165
2165
1090
1160
1090
1160
91
3750
68
1600
750
4
225/40 R19 93Y
255/35 R19 96Y
Grau
7
13.09.2022
K
GV606400
ausgestellt am 11.07.2025
7.2/6.2: +110 b.Anhängebetrieb *ww.AHK LEGTG *


ZBI
3255



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)