CarOnSale

Mercedes-Benz SLK 350 BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	147.250km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 350 BlueEfficiency [DE - Ca2 SLK 350 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD1724571F017416	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.250km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.134km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Anderer Schaden	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Kratzer, Anderer Schaden	⚠ 2 mm Anderer Schaden, Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Achtung ! Dreh Regler comand ohne Funktion beim drehen nur schieben ist möglich wo er reagiert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Innenraumlicht-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Sportsitze vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 2-türig
- Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Getränkehalter vorn
- Memory-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Überrollbügel Aluminium
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrdynamik-Paket
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- PRE-SAFE-System
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Metallic-Lackierung
- Windschott Glas (Airguide)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Sport-Fahrwerk
- Fußmatten Velours
- Kraftstofftank: vergrößert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Spiegel-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Diebstahlschutz-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















PRND
838.4
147250





DAIMLER AG
WDD1724571F017416
1855 kg
940 kg
970 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany













Letzter Shell Helix Ölwechsel
bei km 144334 am 9.4.26
Shell Helix LFIPF
SAE 5W30 6,5L
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Nächster Shell Helix Ölwechsel
bei km
spätestens am 5/A








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Äußere Umwelteinflüsse



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Äußere Umwelteinflüsse



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden): Oxidation



- Rad (Anderer Schaden): Oxidation



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Oxidation



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Oxidation



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Oxidation



- Rad (Anderer Schaden, Kerben, Kratzer): Oxidation



- Rad (Anderer Schaden, Kerben, Kratzer): Oxidation



- Rad (Anderer Schaden, Kerben, Kratzer): Oxidation



- Rad (Anderer Schaden, Kerben, Kratzer): Oxidation



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Steinschlag, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Steinschlag, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Steinschlag, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Steinschlag, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): I Drive ohne Funktion beim drehen



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)