CarOnSale

Ford Galaxy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 16*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2007	323.455km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWM7K25104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 323.455km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2007	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm Kratzer	4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm	Beifahrertür	230 µm
Kotflügel vorne links	235 µm	Kotflügel vorne rechts	245 µm
Türe hinten links	270 µm	Türe hinten rechts	280 µm
Seitenteil hinten links	240 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm
Motorhaube	250 µm	Heckklappe	240 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstellfenster hinten
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Fensterheber elektrisch hinten
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Zusatzheizung
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Batterie verstärkt
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE SILVER

Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Vorbereitungs-Paket B für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























FORD
WF0MXXGBWM7K25104
2505 kg
4200 kg
1225 kg
1035 kg
WA6


CarOnSale




Nächster Ölwechsel
353000


Geringe Mängel
Zugeteilt
05.2028
Bestanden
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/pub/#/zugriffsdaten/CZ5UVGLX0ZY5/DLC10/A73/2016.
EOS Fahrzeugtechnik GbR
Ziegrastraße 11 · 12057 Berlin · Tel.: 03056822312
HW Seitenteil rechts oberflächlich korrodiert
HW Seitenteil links oberflächlich korrodiert
HW Achskörper 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert
HW Längslenker 2. Achse links und rechts Gummilagerung partiell mit Rissbildung
HW Querlenker 2. Achse links und rechts Gummilagerung partiell mit Rissbildung
HW Zug- / Druckstrebe 2. Achse links und rechts Gummilagerung partiell mit Rissbildung


27.02.2007 B566 ABT000038
M1 AF
WF0MXXGBWM7K25104 0
FORD
WA6
A2WA1M
7CEARG
Galaxy
FORD (D)
Fz.s.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
98/69/EG III;B
Diesel
0002 0469 1997
7.2/8.2:1395 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.
4200kg*mw.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
215/60R16 94U
215/60R16 94U
e13*2001/116*0185*01
30.06.06
DH370655





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)