CarOnSale

Ford EcoSport Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	135.858km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport Trend [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Trend, 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0BXXMRKBFJ04151	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2519 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Sonnen-Gelb
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- USB-Anschluss

Sonderausstattung

- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RKBFJ04151

CarOnSale

CarOnSale


AUTO
22°
A/C
OFF

M








28.02.2016
BGW000077
M1
AB
4017-4273
-1705
WF0SXXWRKSFJ04151
1613-1643
1337--
FORD
JK8
125
1730
1730
M1JJ1B
870
950
SAASMV
870
900
73
3750
76
ECOSPORT
750
975
FORD (D)
195/65 R15 91 T
F.z.z.Pers.bef.b. 8 Sel.
195/65 R15 91 T
Schraghaeckmousine
715/2007*136/2014W
Weiß
EURO6.W,PUCI, M, N1 I
e9*2007/46*0032*00
Benzin
28.03.2015
GD294771
0001
J6W6
898
F.1/F.2:1760 U.T.2/8.2:940 B. ANHAENGEBETRIEB*DATUM ZUR EMI
SSIONSKLASSE: 28.02.2016*


DEKRA
Juli 2024
Anmeldung zur nächsten HU
Aug 26
VUK LAGE
Kreis Lippe
Der Landrat
FG Straßenverkehr
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)




- Dach (Steinschlag)



- Schweller links (Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)